

---

**Fra:** Kenneth Tvedt <kenneth@avlopsspesialisten.no>  
**Sendt:** onsdag 4. mars 2020 10:31  
**Til:** Postmottak Alver  
**Emne:** Gaustad 42, Gnr: 339, Bnr: 33  
**Vedlegg:** Betong Waterseal B.jpg; Betong waterseal.jpg; Gaustad 5.jpg; Gaustad 4.jpg; Gaustad 3.jpg; Gaustad 2.jpg; Gaustad 1.jpg

Hei.

Basert på pålegg fra Meland Kommune ( nå Alver) vedrørende lekkasje på septikk på ovennevnte adresse, ble følgende utført.

- Septikk ble tømt for biomasse.
- Septikk rengjort m/varmt vann
- Septikk rengjort m/avfetting (standard avfetting)
- Alle skjøter, rengjort m/stålbørste (mekanisk rens)
- Sidevegger med lekkasjer påført Waterseal (se bilde for spesifikasjon)
- Septikk slammet m/Heydi B30 betong.
- Tørketid 48 timer før drift.

Septikk ansees som tett og satt i normal drift.

Mvh.

***Kenneth Tvedt***

Daglig Leder

Avløpsspesialisten AS

Sentralbord: 92 134 135

Mobil: 47 900 043

Mail: [kenneth@avlop.com](mailto:kenneth@avlop.com)

[www.avlopsspesialisten.no](http://www.avlopsspesialisten.no)

