

Vedlegg 1

Geitje sin støttemur.

Jeg bekrefter at måtene som er
vist på bildene stemmer.

PUNKT 0 : 0 cm overheng
PUNKT 1 : 1,5 cm overheng
PUNKT 2 : 2,5 cm overheng
PUNKT 3 : 3 cm overheng
PUNKT 4 : 2,6 cm overheng
PUNKT 5 : 3,1 cm overheng

Jeg har spekket målene, og
bekrefter at dette er riktig.

14.3.2022
Ø. Ask
91725113

Vedlegg 2



Bildene viser overhenget 1 meter og 3 meter inn fra hjørnet mot garasjen.
Nederste bilde viser markeringen på muren.




Vedlegg 3



Bildene viser sprekker i muren. I murens bunn er steinene delvis knust. Det er sprekker i 26 av steinene bare i denne delen av muren. Steinene med sprekke er markert med grønt kritt.

Vedlegg 4


Entreprenør Bjørn Dale AS



BALANSEREGNSKAP hele 1000	2020	2019	2018	2017	2016
Annen egenkapital	-	-	-	-	0
Sum egenkapital	-1 241	-973	-1 139	-118	-145
Sum avsetninger til forpliktelser	-	-	-	0	0
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner	-	-	-	-	-
Langsiktig konserngjeld	-	-	-	-	-
Ansvarlig lånekapital	-	-	-	-	-
Sum annen langsiktig gjeld	-	-	-	0	25
Annen langsiktig gjeld	-	-	-	-	25
Sum langsiktig gjeld	0	0	0	0	25
Gjeld til kredittinstitusjoner	-	-	-	-	-
Leverandørgjeld	1 121	1 655	2 012	2 252	1 303
Skyldig offentlige avgifter	103	75	137	530	302
Ordinært utbytte	-	-	-	-	-
Ekstraordinært utbytte	-	-	-	-	-
Tilleggsutbytte	-	-	-	-	-
Sum utbytte	-	-	-	-	-
Kortsiktig konserngjeld	-	-	-	-	-
Annen kortsiktig gjeld	1 042	870	946	449	263
Sum kortsiktig gjeld	2 266	2 601	3 096	3 322	1 907
Sum gjeld	2 266	2 601	3 096	3 322	1 932
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	1 025	1 627	1 957	3 204	1 787
Garantistillelser	-	-	-	-	-
Pantstillelser	-	-	-	-	-

Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Offentlige data hentet fra Proff.no
Jeg er meget bekymret for de garantier dette firmaet kan gi meg ved en eventuell skade på min eiendom.



Vedlegg 5

Bilde 1 og 2 viser muren sett fra Geitle sitt nivå. Bilde nr 3 viser muren sett fra vår tomt.