



Strekkinspeksjon - 2/25/2022 - 2/25/2022 11:01:59 AM

Dato 25.02.2022	Kamera IBAK	Avrenning	Lsid 2/25/2022 11:01:59 AM	No 10
Prosjektnavn 220342-Nordhordaland Næringspark-MH-ES-25.02.22	Lagringsmedium type	Inspeksjonsbil 28	Operatør MH	Jobbnummer 01

By/Sted Adresse/Gat Nordhordaland Næringspark Overlate forhold ..Ingen data Fra kart	Oppstrøms Kum S13 Mini Opp. kum type Nedstrøms Kum S3 Mini Ned. kum type	Rørlengde [mm] 0 Total lengde [m] 9,65 Inspisert lengde [m] 9,65 Byggeår
Diameter sirkulær 160mm Ledningstype Spillvann	Inspeksjonsformål kontroll av nyanlegg Inspeksjonsmetode rørinspeksjon med stakekamera Inspeksjons retning 2 Rengjøring Anmerkning/Generell komme Rørstrekket har ingen synlige skader.	
Rørmateriale Plast		

1:71	m +	Kode	Observasjon	MPEG	Foto	Grad
S3 Mini						
	0.00	SI	Start inspeksjon, 0% / S3 Mini	00:00:00	L2252022 110159 AM_S13	
	9.65	IF	Inspeksjon fullført / I S13 Mini	00:01:08	L2252022 110159 AM_S13	
S13 Mini						




Strekkbilder - 2/25/2022 - 2/25/2022 11:01:59 AM

By/Sted	Adresse/Gate Nordhordaland	Dato 25.02.2022	Lsid 2/25/2022 11:01:59 AM	Nr. 10
---------	-------------------------------	--------------------	-------------------------------	-----------



L2252022 110159 AM_S13 Mini_S3
Mini_250222_130934_29.jpg, 00:00:00, 0.00m
Start inspeksjon, 0% / S3 Mini



L2252022 110159 AM_S13 Mini_S3
Mini_250222_130934_30.jpg, 00:00:00, 0.00m
Start inspeksjon, 0% / S3 Mini



L2252022 110159 AM_S13 Mini_S3
Mini_250222_130934_31.jpg, 00:01:08, 9.65m
Inspeksjon fullført / I S13 Mini



L2252022 110159 AM_S13 Mini_S3
Mini_250222_130934_32.jpg, 00:01:08, 9.65m
Inspeksjon fullført / I S13 Mini