


Strekkinspeksjon - 2/25/2022 - 2/25/2022 11:02:25 AM

Dato 25.02.2022	Kamera IBAK	Avrenning	Lsid 2/25/2022 11:02:25 AM	No 11
Prosjektnavn 220342-Nordhordaland Næringspark-MH-ES-25.02.22	Lagringsmedium type	Inspeksjonsbil 28	Operatør MH	Jobbnummer 01

By/Sted Nordhordaland Næringspark	Oppstrøms Kum S22 Mini	Rørlengde [mm] 0
Adresse/Gat Nordhordaland Næringspark	Opp. kum type	Total lengde [m] 3,20
Overlate forhold ..Ingen data	Nedstrøms Kum S1 Mini	Inspisert lengde [m] 3,20
Fra kart	Ned. kum type	Byggeår
Diameter sirkulær 160mm	Inspeksjonsformål kontroll av nyanlegg	
Ledningstype Spillvann	Inspeksjonsmetode rørinspeksjon med kameratraktor	
	Inspeksjons retning 2	
	Rengjøring	
Rørmateriale Plast	Anmerkning/Generell komme Rørstrekket har en mindre vannfylling/svan	

1:50	m +	Kode	Observasjon	MPEG	Foto	Grad
S1 Mini						
	0.00	SI	Start inspeksjon, 0% / S1 Mini	00:00:00	L2252022 110225 AM_S22	
	2.80	VN	Vannivå, 5% / i kumprofil	00:00:43		
	3.20	IF	Inspeksjon fullført / i S22 Mini	00:00:56	L2252022 110225 AM_S22	
S22 Mini						



Strekkbilder - 2/25/2022 - 2/25/2022 11:02:25 AM

By/Sted	Adresse/Gate Nordhordaland	Dato 25.02.2022	Lsid 2/25/2022 11:02:25 AM	Nr. 11
---------	-------------------------------	--------------------	-------------------------------	-----------



L2252022 110225 AM_S22 Mini_S1
Mini_250222_144532_35.jpg, 00:00:00, 0.00m
Start inspeksjon, 0% / S1 Mini



L2252022 110225 AM_S22 Mini_S1
Mini_250222_144532_36.jpg, 00:00:00, 0.00m
Start inspeksjon, 0% / S1 Mini



L2252022 110225 AM_S22 Mini_S1
Mini_250222_144532_37.jpg, 00:00:56, 3.20m
Inspeksjon fullført / i S22 Mini



L2252022 110225 AM_S22 Mini_S1
Mini_250222_144532_38.jpg, 00:00:56, 3.20m
Inspeksjon fullført / i S22 Mini