



Strekkinspeksjon - 2/25/2022 - 2/25/2022 11:01:26 AM

Dato 25.02.2022	Kamera IBAK	Avrenning	Lsid 2/25/2022 11:01:26 AM	No 9
Prosjektnavn 220342-Nordhordaland Næringspark-MH-ES-25.02.22	Lagringsmedium type	Inspeksjonsbil 28	Operatør MH	Jobbnummer 01


By/Sted Nordhordaland Næringspark	Oppstrøms Kum S31 Mini	Rørlengde [mm] 0
Adresse/Gat Nordhordaland Næringspark	Opp. kum type	Total lengde [m] 7,80
Overlate forhold ..Ingen data	Nedstrøms Kum S3 Mini	Inspisert lengde [m] 7,80
Fra kart	Ned. kum type	Byggeår
Diameter sirkulær 160mm	Inspeksjonsformål kontroll av nyanlegg	
Ledningstype Spillvann	Inspeksjonsmetode rørinspeksjon med stakekamera	
	Inspeksjons retning 2	
	Rengjøring	
Rørmateriale Plast	Anmerkning/Generell komme Rørstrekket har ingen synlige skader.	

1:58	m +	Kode	Observasjon	MPEG	Foto	Grad
S3 Mini						
	0.00	SI	Start inspeksjon, 0% / S3 Mini	00:00:00	L2252022 110126 AM_S31	
	3.70	RE	Retningsendring på 9 Kl.	00:00:42		
	7.80	IF	Inspeksjon fullført / i S31 Mini	00:01:22	L2252022 110126 AM_S31	
S31 Mini						




Strekkbilder - 2/25/2022 - 2/25/2022 11:01:26 AM

By/Sted	Adresse/Gate Nordhordaland	Dato 25.02.2022	Lsid 2/25/2022 11:01:26 AM	Nr. 9
---------	-------------------------------	--------------------	-------------------------------	----------



L2252022 110126 AM_S31 Mini_S3
Mini_250222_130648_25.jpg, 00:00:00, 0.00m
Start inspeksjon, 0% / S3 Mini



L2252022 110126 AM_S31 Mini_S3
Mini_250222_130648_26.jpg, 00:00:00, 0.00m
Start inspeksjon, 0% / S3 Mini



L2252022 110126 AM_S31 Mini_S3
Mini_250222_130648_27.jpg, 00:01:22, 7.80m
Inspeksjon fullført / i S31 Mini



L2252022 110126 AM_S31 Mini_S3
Mini_250222_130648_28.jpg, 00:01:22, 7.80m
Inspeksjon fullført / i S31 Mini