


Strekkinspeksjon - 2/25/2022 - 2/25/2022 11:00:48 AM

Dato 25.02.2022	Kamera IBAK	Avrenning	Lsid 2/25/2022 11:00:48 AM	No 8
Prosjektnavn 220342-Nordhordaland Næringspark-MH-ES-25.02.22	Lagringsmedium type	Inspeksjonsbil 28	Operatør MH	Jobbnummer 01

By/Sted Adresse/Gat Nordhordaland Næringspark Overlate forhold ..Ingen data Fra kart	OppstrømsKum S32 Mini Opp. kum type NedstrømsKum S4 Mini Ned. kum type	Rørlengde [mm] 0 Total lengde [m] 5,52 Inspisert lengde [m] 5,52 Byggeår
Diameter sirkulær 160mm Ledningstype Spillvann	Inspeksjonsformål kontroll av nyanlegg Inspeksjonsmetode rørinspeksjon med stakekamera Inspeksjons retning 2 Rengjøring Anmerkning/Generell komme Rørstrekket har ingen synlige skader.	
Rørmateriale Plast		

1:50	m +	Kode	Observasjon	MPEG	Foto	Grad
S4 Mini						
	0.00	SI	Start inspeksjon, 0% / S4 Mini	00:00:00	L2252022 110048 AM_S32	
	2.00	RE	Retningsendring på 10 Kl.	00:00:28		
	5.52	IF	Inspeksjon fullført / S32 Mini	00:01:04	L2252022 110048 AM_S32	
S32 Mini						



Strekkbilder - 2/25/2022 - 2/25/2022 11:00:48 AM

By/Sted	Adresse/Gate Nordhordaland	Dato 25.02.2022	Lsid 2/25/2022 11:00:48 AM	Nr. 8
---------	-------------------------------	--------------------	-------------------------------	----------



L2252022 110048 AM_S32 Mini_S4
Mini_250222_130628_21.jpg, 00:00:00, 0.00m
Start inspeksjon, 0% / S4 Mini



L2252022 110048 AM_S32 Mini_S4
Mini_250222_130628_22.jpg, 00:00:00, 0.00m
Start inspeksjon, 0% / S4 Mini



L2252022 110048 AM_S32 Mini_S4
Mini_250222_130628_23.jpg, 00:01:04, 5.52m
Inspeksjon fullført / S32 Mini



L2252022 110048 AM_S32 Mini_S4
Mini_250222_130628_24.jpg, 00:01:04, 5.52m
Inspeksjon fullført / S32 Mini