



Lindås VVS
Heine

Bergen 19.09.2022

Vedr: Rørinspeksjon ferdigkontroll av spillvannsledninger i Lonsåsen Knarvik

Filmet og spylt fra K 1 til K 5. Henviser til Win Can rapport med bilder og film.
Rørstrekke K 3 til K 5 måtte filmes med stakekamera, da vi ikke fikk kamera traktor igjennom bend på ledningene.

Spylte ut et transport lokk fra rørstrekke K 2 til K 3. Ligger nå i siden av kum 3, må fiskes opp.

Røret fra kum 1 inn til garasjeanlegg sto tett. Spylte og filmet røret. Ser det står et transport lokk i bend opp i garasjeanlegg.

Avløps Spesialisten takker for oppdraget.

Med vennlig hilsen
Avløps Spesialisten AS

Øystein Arefjord
Sentralbord: 92134135
E-post: post@avlop.com