



Sjekkliste Åråsvågtoppen

Kommentarer til listen:

--

OK = Godkjent, IR = Ikke relevant, Avvik = Registrert avvik

Listepunkt:	Kommentarer:	OK IR	Avvik Vedl. nr.:
Innmåling.	Kontrollert av: Marianne Myking 16.11.22 13:37	☐ OK ☐ IR	☐ Avvik 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17
Grøft	Bilde i grøft tatt 08.11.22. Rør ikke klar for innmåling. Mangler singlet grøftebunn og riktig plassering av rør og høyde. Måling blir tatt når maskinfører kontakter. Kontrollert av: Marianne Myking 08.11.22 14:45	☐ OK ☐ IR	☐ Avvik 18 , 19



1 (1A11777F-CFAC-48D7-B1B2-DB82072ABA5D.jpeg)

Kommentar:

Endre på trekkerør/fiber.

Sjekkliste: Åråsvågtoppen

Listepunkt: Innmåling.

Lastet opp av: Marianne Myking , 11.11.2022 14:41



2 (CABA6EFF-01CF-4B18-B2F8-7F43CC56B03E.jpeg)

Kommentar:

Endre på trekkerør/fiber.

Sjekkliste: Åråsvågtoppen

Listepunkt: Innmåling.

Lastet opp av: Marianne Myking , 11.11.2022 14:41



3 (7840BC6F-04BA-48CA-811B-C8C708AD9431.jpeg)

Kommentar:

SP ledning fra bolig og ned i vei. Skal kobles inn i kumme som viser på bilde.

Sjekkliste: Åråsvågtoppen

Listepunkt: Innmåling.

Lastet opp av: Marianne Myking , 11.11.2022 14:41



4 (6E130C30-970E-48EB-8CD3-DB4D98E03993.jpeg)

Kommentar:

Trekkerør/fiber i myr.

Sjekkliste: Åråsvågtoppen

Listepunkt: Innmåling.

Lastet opp av: Marianne Myking , 11.11.2022 14:41



5 (4E3A07F9-90BC-4C90-A0D7-CFBF7124D16B.jpeg)

Kommentar:

Kryssing av trekkerør og VL.

Sjekkliste: Åråsvågtoppen

Listepunkt: Innmåling.

Lastet opp av: Marianne Myking , 11.11.2022 14:41



6 (58FEF559-7549-41A8-82D7-33720FE2A41E.jpeg)

Kommentar:

Trekkerør og fiber ned i myr.

Sjekkliste: Åråsvågtoppen

Listepunkt: Innmåling.

Lastet opp av: Marianne Myking , 11.11.2022 14:41



7 (AF41B124-C84B-4D71-A1EB-FDD16DED66EE.jpeg)

Kommentar:

Kryssing.

Sjekkliste: Åråsvågtoppen

Listepunkt: Innmåling.

Lastet opp av: Marianne Myking , 11.11.2022 14:41



8 (C48C5D04-9349-4955-85D0-A9F0EE99CA44.jpeg)

Kommentar:

Trekkerør og VL til bolig og skap.

Sjekkliste: Åråsvågtoppen

Listepunkt: Innmåling.

Lastet opp av: Marianne Myking , 11.11.2022 14:41



9 (90CD167B-F6AF-417E-852D-807451B4FEFE.jpeg)

Kommentar:

Trekkerør og VL til bolig og skap.

Sjekkliste: Åråsvågtoppen

Listepunkt: Innmåling.

Lastet opp av: Marianne Myking , 11.11.2022 14:41



10 (2485B899-D883-4549-A33A-337044A804C4.jpeg)

Kommentar:

Trekkerør til skap ved bolig.

Sjekkliste: Årsvågtoppen

Listepunkt: Innmåling.

Lastet opp av: Marianne Myking , 11.11.2022 14:41



11 (5DEB5F8A-608B-4543-A4B6-ED980638E6F1.jpeg)

Kommentar:

SP ledning inn til bolig.

Sjekkliste: Årsvågtoppen

Listepunkt: Innmåling.

Lastet opp av: Marianne Myking , 11.11.2022 14:41



12 (CC829315-5977-4CEF-94F8-28C7D538EA2B.jpeg)

Kommentar:

SP ledning inn til bolig.

Sjekkliste: Årsvågtoppen

Listepunkt: Innmåling.

Lastet opp av: Marianne Myking , 11.11.2022 14:41



13 (CC70BA4B-B2C4-4204-B1C9-A4DF063F7FA5.jpeg)

Kommentar:

Innmålt topp grunnmur.

Sjekkliste: Åråsvågtoppen

Listepunkt: Innmåling.

Lastet opp av: Marianne Myking , 16.11.2022 13:37



14 (3D9B7FE5-6FD5-4480-A63F-45AEF7FC6314.jpeg)

Kommentar:

Innmålt topp grunnmur.

Sjekkliste: Åråsvågtoppen

Listepunkt: Innmåling.

Lastet opp av: Marianne Myking , 16.11.2022 13:37



15 (262A8F36-DF31-4B90-BF5A-7DE9BA8B30CB.jpeg)

Kommentar:

Innmålt topp grunnmur.

Sjekkliste: Åråsvågtoppen

Listepunkt: Innmåling.

Lastet opp av: Marianne Myking , 16.11.2022 13:37



16 (09C436FD-A67F-47DA-94F1-2EB203E38CA6.jpeg)

Kommentar:

Innmålt topp grunnmur.

Sjekkliste: Åråsvågtoppen

Listepunkt: Innmåling.

Lastet opp av: Marianne Myking , 16.11.2022 13:37



17 (9C23BC5C-93FD-4C2D-A607-EB8E60CF8D18.jpeg)

Kommentar:

Innmålt topp grunnmur.

Sjekkliste: Åråsvågtoppen

Listepunkt: Innmåling.

Lastet opp av: Marianne Myking , 16.11.2022 13:37



18 (C3B39EFB-0DD4-432E-AA3D-766AEA881EC0.jpeg)

Kommentar:

Bilde i grøft tatt 08.11.22. Rør ikke klar for innmåling. Mangler singlet grøftebunn og riktig plassering av rør og høyde. Måling blir tatt når maskinfører kontakter.

Sjekkliste: Åråsvågtoppen

Listepunkt: Grøft

Lastet opp av: Marianne Myking , 08.11.2022 14:44



19 (4F16E8E4-1EC8-4502-9610-B1EFE1C35FBE.jpeg)

Kommentar:

Bilde i grøft tatt 08.11.22. Rør ikke klar for innmåling. Mangler singlet grøftebunn og riktig plassering av rør og høyde. Måling blir tatt når maskinfører kontakter.

Sjekkliste: Åråsvågtoppen

Listepunkt: Grøft

Lastet opp av: Marianne Myking , 08.11.2022 14:44