

Kunde	Fra												
22558 - Fedje kommune Teknisk etat Teknisk etat "Ånneland, Husa" 5947 FEDJE	<table border="0"> <tr> <td>Biovac Environmental Technology AS</td> <td>Avdeling:</td> <td>Miljøteknik Vest</td> </tr> <tr> <td>Jeksleveien 59</td> <td>E-post:</td> <td>Service@biovac.no</td> </tr> <tr> <td>2016 Frogner</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Org. nr.: 985660492</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Biovac Environmental Technology AS	Avdeling:	Miljøteknik Vest	Jeksleveien 59	E-post:	Service@biovac.no	2016 Frogner			Org. nr.: 985660492		
Biovac Environmental Technology AS	Avdeling:	Miljøteknik Vest											
Jeksleveien 59	E-post:	Service@biovac.no											
2016 Frogner													
Org. nr.: 985660492													

Ordre/dato	Arbeidssted	Kontakt
Ordrenr.: 11396761 Dato: 15.05.2023 Servicerepresent... Jørund Brakstad Kontrakt: 64960 - 705 BIOVAC FD 5...	2008-09-30 BT Fedje Helikopterplass, Høgden Fedje Helikopterplass, Høgden VESTLAND Fedje 4633 - Fedje kommune	Fedje kommune 561 65 100

Installasjonssted/utstyr
Navn: 64960 - Helikopterplass, Høgden -FD 5 N kl.1 til Fedje kommune v/ Teknisk etat (BT AVTALE)

Generell informasjon	
Ferdigdato: 01.06.2023	Prioritet: Normal
Fakturastatus: Ikke fakturert	Ordrekategori: Ordinær Service Biovac
Fakturatype: Regning	Kommunetilhørighet : 4633 - Fedje kommune
Pris:	Anleggstype: 705 BIOVAC FD 5N GUP kl 1
	Gårds og bruks num...172/59

Utført av
Frode Brakstad

Materiell				
Varenr.	Beskrivelse	Antall	Enhet	Produktgruppe
99903105	Service Biovac FD 5 N	1	Stk	
99907102	Kjemikalier Biovac FD 5 N kl.1	1	Stk	

Ordinær service nedgravd kl 1 versjon 2020 - 64960 Helikopterplass, Høgden -FD 5 N kl.1 til Fedje kommune v/ Teknisk etat (BT AVTALE)

Beskrivelse	Verdi	Info
Høyt nivå (Hvor lenge)	Utført 46 t	
Antall uttapninger	Utført 722 stk	
Antall strøbrudd	Utført 3 stk	
Tid siden testprogramm ble kjørt.	Utført 4054	
pH	Utført 6 PH	
Temp	Utført 8 °C	
PO4-P (mg/l)	Utført 0.38 mg/l	
Doseringsmengde pr. syklus	Utført 30 ml syklus	
Turbiditet avlest under 20	Ja	
SV 30	Utført 50 ml	
Er alle servicepunkter fulgt iht. serviceinstruks?	Ja	
Var kunden tilstede under service?	Nei	
Tilstand	1=Ok ved ankomst	
Slamnivå i slamlager	Utført 70 %	
Nødvendig tiltak som er utført eller må utføres		
Kommentarer/Hva er gjort ved eventuelt avvik	Delv. tett utløpsgrøft, vann kommer i retur ved utpumping.	
BT= behov for tømning av anlegget	Nei	

01.06.2023

A handwritten signature in black ink, consisting of a horizontal line above the letters 'FB' and a horizontal line below them.

Frode Brakstad