
Fra: Anders Lindstad <anders@wimo.no>
Sendt: fredag 28. oktober 2016 10.18
Til: Ketil Mikkelsen
Emne: Molvikvegen rasfarlig blokk
Vedlegg: 1.jpg; 2.jpg; 3.jpg; 4.jpg

Hallo Ketil.

Vi benyttet en av finværs dagene som var til å inspisere den omtalte blokken langs Molvikvegen med drone. Vi filmet og har i ettertid tatt noen skjermbilder for å illustrere.

Vedlagt ligger noen bilder av blokken. Gi meg en lyd om du ønsker filmen, så skal jeg skaffe den på USB til deg.

Vi vil når vi nærmer oss området blokken ligger i, gå opp med mannskap i tau for å inspisere nærmere.

Det vi ser ut fra bildene er egentlig at blokken hviler på en mindre blokk i fremkant og at det på baksiden er vokst opp trær i sprekken på begge sider. Dette er ikke gunstig mtp stabiliteten i blokken.

Det beste hadde nok vært og fjerne blokken, tenker da med sprenging.

Alternativt kan vi hente inn en prosjekterende geolog for og regne nødvendig kapasitet på sikringsbehov der blokken ligger. (Tror det er lurt med en 3-part vurdering)

Gjør deg gjerne noen tanker rundt dette så ser vi på det når vi jobber oss nedover dit.

Hilsen



Anders Lindstad
Tlf: 45869400
Anders@wimo.no

Sjekk vår nettside for referanser og info:
www.wimo.no