

Notat Lindås Kommune.

Havarert skjøyte i slusene.

Som kommunen er kjent med ligger det en havarert skjøyte inne osen mellom slusene og lurestrømmen, på østsiden av Strømsøy. Båten ligger i fortøyningene sine og taket på styrehuset stikker opp, se bilder.

Brannvesenet i Lindås kommune har vært på stedet og undersøkt om det er forurensings potensiale.

Konklusjonen var at det er et ikke lukket system og ingen lekkasjer.

Grunnet tidligere hendelser er saken opplyst til lensmannen i Lindås, og man avventer anmeldelse til man får avklart om kjøleinntaket er «tuklet med». Vitner har samme dag rapportert at båten lå fint og båten var gått ned. Forliset har altså skjedd i løpet av få timer.

Båten var lovelig fortøyd, og godkjent av Bergen Havnevesen. Jeg er grunneier.

Båten er en gammel treskjøyte på ca. 50 fot og ca. 50 ton totalvekt.

Den skal heves og repareres, og det må skje der den ligger.

Tanken er å bruke trykkluft og puter for å få den i vannlinjen, deretter kompressor og pumpe ut vannet. Problemet er naturligvis om den har fått skade i skråget. Man kan ikke se noe skade slik den ligger og selve bunnen av skråget har ishud (syrefaste stålplater), så det er sannsynlig at disse har beskyttet bunnen av båten.

For å få båten i stand er forventet å ta ca. 2 år.

I forbindelse med dette heve/reparasjons prosjektet er det behov for en liten «rigg», bestående av en brakke som kan låses, hvor ting kan tørkes og repareres. Den blir ca. 2,5m.x 8.0 m. og plasseres midlertidig som vist på vedlagt skisse. Denne brakken fraktes med båt ut til slusene, og blir satt opp av 60mm. Sandwich elementer. Etter ferdig prosjekt blir den så demontert og flyttet.

Jeg vedlegger bilder og et kart.

Prosjektet forventes å starte opp nå i sommer.

Både diesel og oljer er i lukket system, men all eventuell forurensing vil bli rapportert.

Hvis kommunen ønsker mer detaljer vennligst ta kontakt.

Mvh

Ørjar Nydal

Tel. 40800423, epost: onydal@gmail.com

