
Fra: Linda Hammersvik Folkestad
Sendt: fredag 22. september 2017 15.50
Til: 'knarvik@fixbil.no'
Emne: Oljeutskiller ved Fixbil Knarvik
Vedlegg: Oljeutskillar, tegning.pdf; Fix Bil Knarvik 22.03.17.pdf; Aalyse Fix Bil Knarvik 22.03.17.pdf

Hei

Teknisk drift har registrert mye olje i kommunalt ledningsnett nedstrøms oljeutskilleranlegg ved Fixbil Knarvik. Ved gjennomgang av innsendte årsrapporter fra Knarvik området ser vi at analyse av oljeinnhold i utsléppsvatn for Deres anlegg er for høyt 135mg/l (Olje i vann C10-C40 etter NS-EN ISO 9377-2).

Tillat oljeinnhold i utsléppsvatn er 50mg/l. Vi ser også at det i tømmerapport er registrert tømning av sandfang med $0m^3$ og tømning av oljeutskiller med $0m^3$. Anlegg som er installert er NS 2 (maks belastning 2l/sek).

Det er ikke sendt inn årsrapport for dette anlegget tidligere. Her må bedriften finne ut om det er noe feil med anlegget, om anlegg er for gammelt, eller om anlegg er for lite i forhold til aktivitet ved verkstedet.

Linda Folkestad | Ingeniør Teknisk drift, VVA.

E-post: linda.folkestad@lindas.kommune.no | Telefon: + 47 56375170

Kundesenter: +47 56 37 50 00 | Heimeside: www.lindas.kommune.no

