

Lindås Kommune,
Byggesak
Kvernhusmyrane 20,
5914 Isdalstø

Eidsvåg 03.11.2017

Gnr 185, bnr 189, Isdal – Litlevika 76. saksnummer 17/388
Søknad om ferdigattest – Ettersending dokumentasjon


Viser til brev datert 01.11.2017 vedrørende mangler ved søknad om ferdigattest.

Vedlagt følger supplerende dokumentasjon i saken. Ansvarlig prosjekterende og utførende for muren opplyser at det dessverre ikke foreligger fotodokumentasjon av fundamenteringen. Det er vedlagt en tegning med beskrivelse som viser oppbyggingen av muren, og det er fra entreprenøren opplyst at denne er fundamentert på fjell. Også vedlagt et bilde som viser ferdig mur.

Håper dette er tilstrekkelig dokumentasjon i saken.

Imøteser en videre rask og positiv behandling.

Med vennlig hilsen
for Ingeniør Aarland AS



Hans Magnar Aarland

Vedlegg:
Dokumentasjon fra ansvarlig pro/utf.

Ole Andreas Dalland

Fra: Helge Sandvik <helge@h-sandvik.no>
Sendt: 3. november 2017 12:27
Til: Ole Andreas Dalland
Kopi: andre.mjelstad@giertsen.no; Hans Magnar Aarland
Emne: SV: Mur Andre Mjelstad - Mangel ferdigattest
Vedlegg: 201711031233.pdf

Hei
Har dessverre ingen bilder som viser sjølve fundamenteringa.
Vedlagt viser eit snitt som viser korleis oppbygging fundament/gråsteinsmur er utført.

Fjellet ligg under muren, vi brukt pigg på maskina for å få plass til eit tynt lag med singel før vi la første steinen.
Måtte spreng litt med trollkraft på enkelte plasser.

Med venleg helsing

Helge Sandvik
Daglig leder

H.Sandvik Entreprenør AS

Mobil: 970 19 634
Epost: helge@h-sandvik.no



Fra: Ole Andreas Dalland [<mailto:Ole@ing-aarland.no>]
Sendt: 3. november 2017 08:53
Til: Helge Sandvik <helge@h-sandvik.no>
Kopi: andre.mjelstad@giertsen.no; Hans Magnar Aarland <Hans@ing-aarland.no>
Emne: Mur Andre Mjelstad - Mangel ferdigattest

Hei
Se vedlagt fra kommunen, med følgende mangel for ferdigattest:
«Fotodokumentasjon skal vise om mur er fundamentert direkte på fast fjell eller under botn leidningsnett.»

Forstod du hadde visst ingen bilder som viste fundamenteringen av muren som de etterspør?
Du er jo ansvarlig prosjekterende for muren så kan du som alternativ til bilde lage til en beskrivelse/tegningskisse for hvordan muren er oppbygd/fundamentert?

Med vennlig hilsen

Ole A. Dalland, ole@ing-aarland.no
Ingeniør Aarland AS, Eidsvågbakken 1, 5105 Eidsvåg
Telefon 55 31 05 44. Direkte 482 83 185
Org.nr 979 971 044

Prinsipp utførelse av grøstleinsmess

Mål 1:10

