



Bilde 1. Storafjellet med blankskurte bergskrenter. Store mengder sprengsteinmasser har blitt og blir dumpet ned fra toppen av fjellet og deponert langs foten av fjellet. Det er observert enkelte sprekkeavløste bergpartier i deler av dette fjellpartiet.



Bilde 2. Eikefetelva renner midt i området i et godt definert elveløp. Bildet tatt mot nord med Eikemo i bakgrunnen.



Bilde 3. Dyrskarfjellet med nær vertikale bergvegger. Bergmassen i fjellsiden virker homogen, men det er observert enkelte sprekkeavløste bergflak og mindre overheng i fjellsiden. Bildet er tatt fra Eikemo i retning mot øst.



Bilde 4. Fjellsiden lengst vest i området. En større skredur er observert i nedre deler av skråningen. Fjellskråningen er terrassert i nord med flere definerte platåer. Lengst i sør er skråningen relativt bratt fra bunn til topp.



Bilde 5. Gropabekken lengst sørvest i området.



Bilde 6. Kråfjellet lengst nordøst i planområdet.



Bilde 7. Settbakkafjellet lengst øst i planområdet. Tett granskog observeres i fremkant av fjellet.



Bilde 8. Sørlige deler av Husafjellet med anleggs plass i fremkant. Enkelte sprekkeavløste bergpartier er observert i fjellsiden.



Bilde 9. Øvsthaugane lengst sør i planområdet.