



# Lindås og Meland brann og redning

## Forebyggende avdeling feiing og tilsyn

Rydland Jarleif

30.01.2019

Seimsstranda 220 A

5912 Seim

**Tilsynadresse:** Seimsstranda 220 A (H - 1 - 1)  
**Bygningsnr:** 19237389  
**Eiendom:** 173 / 1 / 0 / 0  
**Antall røykløp:** 1  
**Antall ildsted:** 2  
**Tilsyn:** 29.01.2019  
**Hyppighet:** Årlig

**Saksreferanse:** 2019/238  
(bes oppgitt ved svar)  
**Vår referanse:** Vidar Hansen  
**Avtale nr:** 44681

### Tilsynsrapport etter sotbrann

Lindås og Meland brann og redning gjennomførte kamerakontroll og tilsyn med fyringsanlegget i ovanfornemnde objekt. Tilsynet vart gjort i medhald av Lov av 14. juni 2002 nr 20 (brann- og eksplosjonsvernloven) § 11 første ledd bokstav h, samt forskrift av 17. desember 2015 nr. 1710 § 17. Eigars plikt til kontroll og vedlikehald av fyringsanlegget kjem fram i nemnde forskrift om brannførebyggjing § 6.

Tryggleiksnivået ved fyringsanlegget er vurdert i forhold til krava i forskrift om brannførebyggjing.

#### Innleiing

Føremålet med tilsynet var å vurdere forholda ved fyringsanlegget som har noko å seie for branntryggleiken og tilgjengenget.

#### Omfang

Tilsynet omfattar kontroll med at fyringsanlegget for oppvarming av rom og bygningar er intakt, fungerer som føresett og ikkje vert årsak til brann eller annan skade.

Tilsynsrapporten tek for seg alle avvik som er avdekt.

#### Avvik ildsted:

Gjelder:	Plassering:	Produktnavn
1 Fyringsforbud		Ved kamerakontroll etter sotbrann ble det observert betydelige sprekkdannelse i røykløpet. Det gir betydelig økt risiko for brannsmitte til omliggende konstruksjon ved brann. Skorsteinen må settes i forskriftsmessig stand/rehabiliteres før ildstedene som er tilknyttet kan benyttes.

Avvik fra: *Jf Forskrift om brannførebyggjing § 6 Kontroll og vedlikehold av fyringsanlegg*

#### Avvik røykløp:

Gjelder:	Plassering:
1 Sprekker / setningsskader	Betydelige sprekkdannelse etter sotbrann.

Avvik fra: *Jf Forskrift om brannførebyggjing § 6 Kontroll og vedlikehold av fyringsanlegg*

**Postadresse:**  
Lindås kommune  
Dokumentsenteret  
Kvernhusmyrane 20  
Lindås og Meland Brannvern  
Brannførebyggjende avd.  
5914 Isdalstø

**Besøksadresse:**  
Lindås og Meland Brannvern,  
Stølen 7

**Telefon:**  
56375686  
56375687  
56375692  
56375812

**Fax:** 56375109  
**Epost:** LMB.feiar@lindas.kommune.no

## Definisjonar

### Avvik:

Dersom det førekjem brot på krav fastsett i eller i medhald av helse-, miljø- og tryggleikslovgjevinga vil det verta avvik. Avvik vil i hovudsak vere brot på følgjande krav fastsett i forskrift om brannførebyggjing § 6:

- Fyringsanlegget skal virke som forutsett, og ikkje ha feil som vesentleg aukar risikoen for brann.
- Fyringsanlegget skal vere tilfredsstillande kontrollert, ettersett og vedlikehalde.
- Melding til kommunen, feiaren om ny eldstad eller vesentlege endringar av fyringsanlegget skal vere sendt.
- Fyringsanlegget skal ha tilfredsstillande tilgjenge.

### Merknad:

Forhold som tilsynsetatane meiner det er naudsynt å påpeike for å ivareta helse-, miljø- og tryggleik, og som ikkje vert omfatta av definisjonen for avvik.

### Kommentarar:

Utfyllande forklaring av avvik/funn som viser dei faktiske forhold ved anlegget.

### Tilbakemelding

Med å vise til brann- og eksplosjonsvernlova § 33, 1. ledd, ber me om ei skriftleg tilbakemelding med framdriftsplan som viser korleis og når påpeika avvik vil verta retta.

Framdriftsplan skal sendast til Lindås og Meland brann og redning innan ein månad.

Med helsing

Vidar Hansen  
Feierinspektør

Postadresse:  
Lindås kommune  
Dokumentsenteret  
Kvernhusmyrane 20  
Lindås og Meland Brannvern  
Brannforebyggende avd.  
5914 Isdalstø

Besøksadresse:  
Lindås og Meland Brannvern,  
Stølen 7

Telefon:  
56375686  
56375687  
56375692  
56375812

Fax: 56375109 Epost: LMB.feiar@lindas.kommune.no