
Fra: Amund Langøy <Amund.Langoy@NLA.no>
Sendt: søndag 17. mars 2019 18:59
Til: Knut Bjørnevoll
Kopi: terje@seimbygg.no
Emne: Sv: Rehabilitering av naust på gbnr 177/57

Hei

Det vi søker om er å få fjerna lausmasse og truleg noko fjell på baksiden av nøstet vårt. Målet med arbeidet er å få lufting og drenering bak naustet slik at det blir tørt. Då slike arbeid er dyrt er me ikke interessert i å fjerna meir masse enn høgst nødvendig.

Kor mykje fjell som er der er vanskelig å anslå før me har fått gravd vekk lausmassen. Bakveggen i naustet er en murvegg, som i dag er i dårleg forfatning grunna fukt-skade og press fra terrenget i bakkant.

Deler av naustet skal restaureras, men det skal ikkje endras noko på plassering. Terrenget skal sekast slik at vi får drenering bak nøstet og dermed må det sekast ca tre meter totalt.

Kor mykje av dette som er lausmasse og kor mykje som er fjell er ikke mulig å seie før me har starta arbeidet.

Dersom der sal gravast (eller fyllast) nærmere enn 1 meter frå nabogrensa, vil det bli innhenta skriftleg samtykke.

Mvh
Amund Langøy

Fra: Knut Bjørnevoll <KBJ@lindas.kommune.no>
Sendt: fredag 1. mars 2019 13.27
Til: 'Terje Seim (terje@seimbygg.no)'
Kopi: Amund Langøy
Emne: Rehabilitering av naust på gbnr 177/57

Hei

Eg har så vidt sett på søknaden, lurar på :

Kva er det eksakt som skal utførast? Riving av naustet og oppføring av identisk bygg med same plassering? Utskifting av delar av naustet?

Er det fjell eller lausmassar som skal fjernast, eller begge delar?


Kor mykje skal terrenget sekast?

.

Med helsing

Knut Bjørnevoll | sakshandsamar byggesak

E-post: KBJ@lindas.kommune.no | **Telefon:** +47 48208870
Kundesenter: +47 56 37 50 00 | **Heimeside:** www.lindas.kommune.no



postmottak@lindas.kommune.no for innsending av søknadsdokument

byggesak@lindas.kommune.no for innsending av spørsmål når det ikke er sendt søknad