

## Rapport fra inspeksjon

Dato: <b>07.11.2017</b>	Oppdragsgivers referanse:	Avrenning	Operatør <b>DH</b>	Streknummer: <b>3</b>	Ledningsidentitet:
Tilstede	Inspeksjonsbil	Kameratype	Meter start:	Standard:	Skadepoeng: <b>0</b>

Fra gate/vei : Til gate/vei : Beliggenhet : Ledningstype: <b>Spillvann</b>	Fra kart: Til kart: Medie nr: Lagingsmedie:	Oppstrøms: <b>S3</b> Nedstrøms: <b>S4</b> Insp. retning: <b>Medstrøms</b> Insp lengde (m) : <b>6,73 m</b>
-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rengjort: Formål: <b>Sluttkontroll for nyanlegg</b> Type foring : Foringsmateriale :	Insp metode: <b>Rørinspeksjon med videokamera</b> Vannreg tiltak: Dimensjon: <b>150 mm</b> Rørmateriale: <b>Plast</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anmerkning :


1:60	Posisjon	Kode	Observasjon	MPEG	Foto	Vann
	0,00	SI	Start inspeksjon -	00:03:25		0%
	6,73	IF	Inspeksjon fullført -	00:00:41	3_1_2_071120 17_201251_B.j pg	0%

**Foto fra inspeksjon**Dato :  
**07.11.2017**

Oppdragsgivers referanse :

Fra gate/vei:  
**Alver Brygge**Streknummer :  
**3**

Ledningsidentitet:

Foto: 3\_1\_2\_07112017\_201251\_B.jpg  
6,73m, Inspeksjon fullført -