

## Rapport fra inspeksjon

|                            |                           |            |                       |                          |                         |
|----------------------------|---------------------------|------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
| Dato:<br><b>07.11.2017</b> | Oppdragsgivers referanse: | Avrenning  | Operatør<br><b>DH</b> | Streknummer:<br><b>2</b> | Ledningsidentitet:      |
| Tilstede                   | Inspeksjonsbil            | Kameratype | Meter start:          | Standard:                | Skadepoeng:<br><b>0</b> |

|   |  |   |
|---|--|---|
| Fra gate/vei :<br>Til gate/vei :<br>Beliggenhet :<br>Ledningstype: <b>Spillvann</b> | Fra kart:<br>Til kart:<br>Medie nr:<br>Lagingsmedie: | Oppstrøms: <b>S2</b><br>Nedstrøms: <b>S3</b><br>Insp. retning: <b>Medstrøms</b><br>Insp lengde (m) : <b>23,87 m</b> |
|---|--|---|

|   |  |
|---|--|
| Rengjort:<br>Formål: <b>Sluttkontroll for nyanlegg</b><br>Type foring :<br>Foringsmateriale : | Insp metode: <b>Rørinspeksjon med videokamera</b><br>Vannreg tiltak:<br>Dimensjon: <b>150 mm</b><br>Rørmateriale: <b>Plast</b> |
|---|--|

Anmerkning :

| 1:195 | Posisjon | Kode | Observasjon           | MPEG     | Foto                                | Vann |
|-------|----------|------|-----------------------|----------|-------------------------------------|------|
|       | 0,00     | SI   | Start inspeksjon -    | 00:02:36 | 2_1_1_071120<br>17_200514_A.j<br>pg | 0%   |
|       | 23,87    | IF   | Inspeksjon fullført - | 00:03:25 |                                     | 0%   |

**Foto fra inspeksjon**Dato :  
**07.11.2017**

Oppdragsgivers referanse :

Fra gate/vei:  
**Alver Brygge**Streknummer :  
**2**

Ledningsidentitet:

Foto: 2\_1\_1\_07112017\_200514\_A.jpg  
0m, Start inspeksjon -