



Søknad om midlertidig brukstillatelse

Pbl § 21-10 og SAK10 § 8-1

Søknaden gjelder

Eiendom/Byggested

Kommunens saksnummer Kommune Gnr. Bnr. Adresse
14/4581 - 14/24011 Lindås 108 283 5955 LINDÅS

Ansvarlig søker

Navn Organisasjonsnummer Kontaktperson Telefon Mobiltelefon e-postadresse
OG ARKITEKTER AS 996052958 Ingunn Palmesen 97554382 ingunn@ogarkitekter.no

Date for søknad om ferdigattest

Dato: 2015-09-15

Midlertidig brukstillatelse søkes for

Hele tiltaket

Gjenstående arbeider frem mot ferdigattest

Gjenstående arbeider av mindre vesentlig betydning, innenfor den delen av tiltaket det søkes om midlertidig brukstillatelse for, er følgende: Byggetrinn 3 er nå ferdigstilt, dvs at hele tiltaket dermed er ferdigstilt til å kunne få brukstillatelse. Avfallsplan, FDV-dokumentasjon og som-bygget-tegninger vil bli ferdigstilt til søknad om ferdigattest.

Notat fra uavhengig kontroll av universell utforming ligger vedlagt. Av sakene som gjenstod ved befaringsstidspunktet 3.august, er det nå bare ringmur/dørterskel i rom 115 som ikke er ferdigstilt.

I rom 115 skal en dørterskel som er for høy, senkes, slik at den blir universelt utformet.

Røranleggene for radiatorer er fylt opp, men ikke igangkjørt. Dette vil bli gjort i løpet av få dager.

Innregulering av ventilasjonsanlegg gjenstår.

Dørkeplater på dørterskler vil bli forbedret.

Malerarbeider på yttervegg er under ferdigstilling.

Utvendige overflater i grøntareal er under ferdigstilling.

Sikkerhetsnivå og arbeider som vil bli utført innen 14 dager

Tiltaket har pr i dag tilstrekkelig sikkerhetsnivå til å tas i bruk

Vedlegg

Vedleggstype	Gruppe	Beskrivelse av vedlegget	Hvordan oversendes vedlegget?
annet	Q	Notat fra uavhengig kontroll av universell utforming for del 3.	elektronisk

Søknad om midlertidig brukstillatelse



Signering

(tiltakshaver signere for tiltak uten ansvarlig søker)

Ansvarlig søker

Dato 10.08.2015

Signatur Ingunn Palmen

Gjentas med blokkbokstaver

INGUNN PALMESEN



Gjennomføringsplan



Søknaden gjelder

Eiendom/Byggested

Kommune	Gnr.	Bnr.	Adresse	Dato
Lindås	108	283	5955 LINDÅS	10.08.2015

Sign. Ans. søker
Jørgen Palmesen Kommunens saksnr.
2014/4581-20/4/2401 Version 5

OF
ARKITEKTER
Postboks 1809 Nordnes
5816 Bergen

6-1

Beskrivelse fagområde

Prosjektering

Fagområde	Ansvarsområde	Tilskapsklasse	Foretakets navn	
arkitekturprosjektering	arkitekturprosjektering	2	996052958 OG ARKITEKTER AS	02.01 2013
grunn- og betong	prosjektering grunn- og betongarbeider	2	989579592 H2 BYGGTEKNIKK AS	11.12. 2012
brann og nødlysanlegg	brann og nødlysanlegg	2	922259119 HANDEGÅRD OG PEDERSEN AS	12.12. 2012
brannprosjektering	brannprosjektering	2	871592802 SKANSEN CONSULT AS	10.12. 2012
VVS	prosjektering sanitær- og luftbehandlingsanlegg	2	979364857 COWI AS	19.12. 2012

Gjennomføringsplan



Utførelse		Tillatsskasse		Foretakets navn		
Fagområde	Ansvarsområde	Tillatsskasse		Tillatsskasse		
UTF	grunn- og betongarbeider TRINN 2	grunn- og betongarbeider TRINN 2	2	988712590 ØKSNES MASKIN AS	27.01.14 X	
UTF	Tømrerarbeid	Tømrerarbeid	2	952971352 JH NÆVDAL BYGG AS	23.01.14 X	
UTF	Rørleggerarbeid	rørleggerarbeid	3	915068553 ORAS AS	X	
UTF	TRINN 2 + 3		2	987872756 SMM AS	04.08.15	
UTF	Ventilasjonsarbeid	TRINN 2	Luftbehandlingsanlegg	2	929874390 RISNES ELEKTRO AS	29.01.14 X
UTF	brann- og nødlysanlegg	TRINN 2	Brann og nødlysanlegg	2		28.01.14 X
Kontroll		Tillatsskasse		Foretakets navn		
Fagområde	Ansvarsområde					
TRINN 2 + 3	brannprosjektering			989579592 H2 BYGGETEKNIKK AS	02.01. 2013 X	
Kont						

Gjennomføringsplan



Oppdrag navn: **Lindås Barneskule UU Kontroll**
Oppdrag nr.: **13119**
Oppdragsgiver: **Lindås kommune**

NOTAT

Til:

Firma:	Person:	Adresse:
Lindås kommune	Terje Fauske	
Og Arkitekter	Ingunn Palmesen Anne Marie Grimsrud	
Kopi:		
Firma:	Person:	Adresse:

Sammenfatning kontroll av prosjekterende – Universell utforming – Lindås barneskule del 3

Bakgrunn

H2 Byggeteknikk AS er engasjert som uavhengig kontrollerende av prosjekterende innen fagområdet universell utforming i forbindelse med ombygging av Lindås barneskule i Lindås kommune.

Grunnlag for uavhengig kontroll

Dokument	Dato	Revisjon	Utarbeidet av
A3-101-5	18.05.2015	E	Og Arkitekter
A3-412	27.04.2015	A	Og Arkitekter
A3-413	27.04.2015	A	Og Arkitekter
A3-414	27.04.2015	A	Og Arkitekter
A3-710	05.06.2015	-	Og Arkitekter
A3-101-10	21.10.2014	A	Og Arkitekter
A3-510	23.04.2015	A	Og Arkitekter
001 Tegningsliste	18.12.2013	-	Og Arkitekter
Krav om universell utforming i uteareal, sjekkliste	13.12.13	Ikke angitt	Og Arkitekter
Krav om universell utforming av byggverk, sjekkliste	16.12.13	Ikke angitt	Og Arkitekter
Redegjørelser i forbindelse med uavhengig kontroll av universell utforming	18.12.13	Ikke angitt	Og Arkitekter

Tiltaket

Ombyggingen innbefatter i hovedsak endring av planløsning for eksisterende bygningsmasse, samt et påbygg på ca. 7 m². Tiltaket er avgrenset ved eksisterende seksjoneringsvegg i akse 25. Bygget er arbeidsbygning med tilgang for publikum, og skal være universelt utformet.

Kontroll av prosjektering - Fravik fra VTEK

Bygget er hovedsakelig prosjektert i henhold til krav i VTEK. Fravik fra VTEK er nærmere behandlet i notat fra OG Arkitekter: «Redegjørelser i forbindelse med uavhengig kontroll av universell utforming». H2 Byggeteknikk har ingen merknader til valgte løsninger.



H2 Byggeteknikk as

Besøksadresse: Conrad Mohrs vei 23a (Glasshuset på Minde)
Postadresse: Postboks 6134 Bedriftssenter, 5892 Bergen
Telefon.: 55 28 68 20 - www.h2b.no

Sted/Dato

Bergen / 03.08.2015

2 (2)

Vår referanse

KSH

Deres referanse

Kontroll av KS-system

Sjekklisten er utfylt for de aktuelle ytelseskrav i VTEK/TEK. Vi har ingen merknader til sjekklisten.

Kontroll av utførelse - befaring

Det er gjennomført en befaring på Lindås Barneskole 03.08.2015. Ved befaringstidspunkt var det noen arbeider som gjenstod, disse ble avklart med Og Arkitekter per telefon samme dag:

Det manglet rekkverk og oppmerksomhetsfelt på utvendig rampe ved inngangsparti. Det ble opplyst fra Og Arkitekter at rekkverk skal bli montert snarlig. Oppmerksomhetsfelt vurderes i forbindelse med montering av rekkverk, avhengig av bruken av trapp. Fotskrapereist var ikke montert, det forutsettes at denne monteres så raskt som mulig.

Vindu i vindfang/ende av korridor hadde ikke kontrastsmerking/glassmarkør. Det ble opplyst at dette blir utført snarest.

I rom Vindfang 115 er ringmuren støpt høyere enn gulvet, slik at terskel blir over 2,5 cm. Og Arkitekter ser på løsning av dette i samarbeid med RIB/betongentreprenør.

H2 Byggeteknikk hadde ingen andre kommentarer til utførelsen.

Konklusjon

Lindås barneskule er prosjektert og oppført i henhold til gjeldende regler og forskrifter, forutsatt at nevnte gjenstående arbeider slutføres.

Mvh

H2 Byggeteknikk AS

Kari Solhaug Hovde
Ingeniør