

BYGNINGSSTUKTUR I OMRÅDET:

FIG. 2 - Dagens situasjon:





FIG. 3 - Etter utførelse av:



LUND

partnere
arkitekter as
MNAL
arkitektbedriftene



FOTO: Eksisterende situasjon med hovedhus og uthus.



ILLUSTRASJONSFOTO: Planlagt ny situasjon med hovedhus, anneks og garasje.