

Dato:
01.10.2015Saks nr.
148605

Majo Eiendom As
Lindåsvegen 154
Isdalstø
5914 ISDALSTØ

Målepunktid.
29352136Målernr.
00292538Sakstype
Teknisk kontroll

Bruker/Anleggsadresse/Beskrivelse
Majo Eiendom As

5911 ALVERSUND
pumpeasjon v/ KS 67333

Tilsyn av elektriske anlegg

I henhold til Lov av 24. mai 1929 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr og forskrifter utferdiget med hjemmel i denne loven, utøves det tilsyn av elektriske anlegg. Det henvises her til Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 7.

Kontroll utført av
Knut Løtvedt

Rapport fra kontroll utført den 29.09.2015

I henhold til Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr, og forskrifter med hjemmel i denne lov, utøves kontroll av elektriske anlegg tilknyttet forsyningsnettet.

Det ble ved vår kontroll ikke funnet feil eller mangler som krever videre oppfølging, og saken avsluttes fra vår side.

Med hilsen
BKK Elsikkerhet AS



Knut Løtvedt
Saksbehandler

Majo Eiendom As
Lindåsvegen 154
Isdalstø
5914 ISDALSTØ

Målepunktid.
29352136

Målernr.
00292538

Sakstype
Teknisk kontroll

Bruker/Anleggsadresse/Beskrivelse

Majo Eiendom As
Mangerbua
5911 ALVERSUND
pumpestasjon v/ KS 67333

RAPPORT

Rapporten beskriver de feil og mangler som ble funnet ved kontroll. Kontrollen er utført i samsvar med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps krav til offentlig kontroll. Det kan ikke utelukkes at anlegget har flere feil/mangler enn det som fremgår av kontrollrapporten.

Melding om rettingsarbeidet slik det er utført punkt for punkt i henhold til rapporten, påføres rapporten og sendes i retur med underskrift fra utførende elektroentreprenør.

Rapport

Det ble ved kontroll den 29.09.2015 funnet følgende feil/mangler:

MANGERBUA 2 PUMPESTASJON

Kontroll av elektrisk anlegg på Mangerbua 2 pumpestasjon i forbindelse med revisjon av Lindås Kommune sitt internkontrollsystem for drift og vedlikehold av elektrisk anlegg med utstyr.

Kontrollen er utført som visuell stikkprøvekontroll i deler av bygningsmassen.

Arne Helgesen var med som representant fra kommunen.

Det er skrevet egen rapport i forbindelse med revisjon av kommunenes internkontrollsystem, sak 146892.

- 1 Maskinrom Det ble ved stikkprøvekontroll ikke funnet noen feil eller mangler

RETTELSE ER UTFØRT AV:	Isolasjonsmotstand ved tilsyn:	Isolasjonsmotstand etter utbedring:	Frist: se vedlagt brev	
	M Ω M Ω		
Dato	Underskrift monter	Kontroll utført av: Knut Løtvedt	Knut Løtvedt Mob: 932 50 955 knut.lotvedt@bkk.no	
Dato	Stempel og underskrift registrert faglig ansvarlig	01.10.2015 		Dato