

Dato:
01.10.2015Saks nr.
148515

Lindås Kommune
Fakturamottak
Kvernhusmyrane 20
5914 ISDALSTØ

Målepunktid.
29216421Målernr.
00265838Sakstype
Teknisk kontroll

Bruker/Anleggsadresse/Beskrivelse
Lindås Kommune

5911 ALVERSUND
Pumpestasjon

Tilsyn av elektriske anlegg

I henhold til Lov av 24. mai 1929 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr og forskrifter utferdiget med hjemmel i denne loven, utøves det tilsyn av elektriske anlegg. Det henvises her til Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 7.

Kontroll utført av
Knut Løtvedt

Rapport fra kontroll utført den 29.09.2015

I henhold til Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr, og forskrifter med hjemmel i denne lov, utøves kontroll av elektriske anlegg tilknyttet forsyningsnettet.

Det ble ved vår kontroll ikke funnet feil eller mangler som krever videre oppfølging, og saken avsluttes fra vår side.

Med hilsen
BKK Elsikkerhet AS



Knut Løtvedt
Saksbehandler

Lindås Kommune Fakturamottak Kvernhusmyrane 20 5914 ISDALSTØ

Målepunktid. 29216421	Målernr. 00265838	Sakstype Teknisk kontroll
--------------------------	----------------------	------------------------------

Bruker/Anleggsadresse/Beskrivelse Lindås Kommune Tømmervika 5911 ALVERSUND Pumpestasjon

RAPPORT

Rapporten beskriver de feil og mangler som ble funnet ved kontroll. Kontrollen er utført i samsvar med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps krav til offentlig kontroll. Det kan ikke utelukkes at anlegget har flere feil/mangler enn det som fremgår av kontrollrapporten.

Melding om rettingsarbeidet slik det er utført punkt for punkt i henhold til rapporten, påføres rapporten og sendes i retur med underskrift fra utførende elektroentreprenør.

Rapport

Det ble ved kontroll den 29.09.2015 funnet følgende feil/mangler:

TØMMERVIKA PUMPESTASJON


Kontroll av elektrisk anlegg på Tømmervika pumpestasjonen i forbindelse med revisjon av Lindås Kommune sitt internkontrollsystem for drift og vedlikehold av elektrisk anlegg med utstyr.

Kontrollen er utført som visuell stikkprøvekontroll i deler av bygningsmassen.

Arne Helgesen var med som representant fra kommunen.

Det er skrevet egen rapport i forbindelse med revisjon av kommunenes internkontrollsystem, sak 146892.

- 1 Maskinrom Det ble ved stikkprøvekontroll ikke funnet noen feil eller mangler
pumpestasjon

RETTELSE ER UTFØRT AV:	Isolasjonsmotstand ved tilsyn: M Ω	Isolasjonsmotstand etter utbedring: M Ω	Frist: se vedlagt brev
Dato	Underskrift monter	Kontroll utført av: Knut Løtvedt	Knut Løtvedt Mob: 932 50 955 knut.lotvedt@bkk.no
Dato	Stempel og underskrift registrert faglig ansvarlig	01.10.2015	 Underskrift