



Bilde 27. Viser hvor det er registrert at det kommer vann fra baksiden av klodning. Dette må ha pågått over lengre tid.



Bilde 28. Viser garasje (befaring nr 2).