



1

Oversikt fra hovedveien. Stormskader vises på låven. Øvrige hus hører til nabo, som har kjørevei til sin eiendom langs låven. Låven kan være en fare for disse beboerne samt andre som måtte ferdes forbi.



2

Stormskader på låve.
Tak og vegger består av stålplater
som er montert på 60 og 70 tallet.
Disse er rustne, og underlaget er
råte og mitskadet.




3

Låven består av tak og vegger i stålplater
Rust og andre skader på disse stålplatene.



Fundament under deler av låven begynner å svikte.





5

Falleferdig "kjørebru" m/overbygg



6

Arkoverbygg
Råteskader og lekkasjer.
Stormskadet.





8

Råteskader og mit.

9

Stormskader.
Kjørebru er farlig pga at den
er falleferdig. Kan rase ned.



Kjørbru støttes av en stamme
pga den var begynt å rase.
Står gjennom gulvet og ned i floren.





11

Innvendig i gammel saueflor.
Støttet opp med ny plank.
Vegger i stålplater