

**Fra:** Torstein Heggøy <torstein@hefoas.no>

**Sendt:** 09.10.2023 11:20:20

**Til:** Post Masfjorden kommune <Post@masfjorden.kommune.no>

**Emne:** Att: Lisa Maria Johnsen

---

Hei Lisa Maria

Viser til branntilsyn i Solund.

Tilsynsadresse; Lågøy 40-H0101

Gbnr 4636-22/3

Vi mottok i dag en rapport etter tilsyn. Her har det nok oppstått en liten misforståelse. Det står i dokumentene at det er peisovn i soverom og at feieluke er dårlig på en skorstein. Videre at en skorstein ikke er synlig på alle sider.

Dette stemmer for så vidt. Men... Den ene skorsteinen er fjernet fra over tak. Det er støpt igjen toppen i flukt med kvistloftet i huset. Peisovn i soverom er fremdeles koblet til, men dette er kun som dekorasjon. Videre er det panelt/kledd rundt pipen i hovedetasjen, da pipen altså ikke er i bruk. Man tenker gjerne ikke på dette når man er inne i huset, men utvendig vil man kun se at det kun er ett pipeløp over tak. Feieluken på denne skorsteinen har ikke vært åpnet på mange, mange år og er sikkert i svært dårlig forfatning. Men pipen er altså ikke i bruk. Planen er å fjerne denne i sin helhet, men det har ikke vært rom for det enda.

Skorstein som går gjennom stuen er knyttet til peis med brannmur/glassplate mv. Stigetrinn og ny pipehatt. Øverste del ble tidligere byttet og skorsteinen er i god forfatning. (vi er forhandler av en rekke leverandører som Nordpeis, Jøtul m.fl. I den forbindelse har det vært inspeksjon av pipen innvendig og utvendig og alt var i god stand. Riktignok for ca. 2 år siden)

Feieluken på denne skorsteinen er også i god stand. Det er støpt i skorsteinen til underkant feieluke. Den er tett og fungerer utmerket.

Hører gjerne i fra deg. Ha en fortsatt fin dag.

Med vennlig hilsen

Torstein Heggøy

Daglig leder

Høg. Ingeniør og Byggmester

95 45 46 13

[www.hefoas.no](http://www.hefoas.no)

