

Jordkjellar på Husebø
Istandsetjing/restaurering
Tilstandsvurdering dokumentasjon

Haakon Aase Tørrmuring, Litlebergen 29, 5918 Frekhaug, e-post: haa-aase@online.no, telefon: 918 71 129

Jordkjellar på Husebø

Jordkjellaren på Husebø, gnr 54,
bnr 11.
Mangler
toppheller og
noko av det
utkraga
murverket øvst.
Ingen kjenner
grunnen til at
tilstanden er
som han er.
Sjølv om ein
står andsynes
ein betydeleg
skade, er det
knapt rett å
seia at
bygningen er
ein ruin. Det
som står att, er
i forbausande
god stand.



Smoget, inngangspartiet

Opp til dei øvste hellene på bildet er veggene noko utkraga, men ikkje mykje. Utkraginga startar for i 180 – 200 cm høgd. Dei øvre skifta er ein del skipla.

Som vanleg er, er det lagt mørtel i fugene for å halda skadedyr ute.



Innvendig i jordkjellaren

Veggene i jordkjellaren er rimeleg heile og uskadde. Etter at taket blei borte (rasa eller teke bort), har vegetasjonen fått rimeleg fritt spelerom.



Innvendig i jordkjellaren

Murverket i utkraginga er i rimeleg god stand. Hellene er godt plassert, med gode uthall. På fotoet ser ein både leire- og kalkmørtel.



Inne i jordkjellaren

Fleire detaljar frå utkraginga. Døma viser den typiske kombinasjonen av flate heller og «ugrei» Stein i utkraginga. Arbeidet er vel utført, og ein ser at det er lagt vekt på godt uthall for å hindra vassinntrenging i kjellaren.



Vegg med begynnande utkraging. Veggen rimeleg rett opp til i underkant av to meters høgd før utkraginga begynner.



Fleire detaljar frå innvendig mur



Fleire detaljar frå innvendig mur



Stein, jord og never

Bjørkenever er brukt som tettande lag mellom steinheller og jordoverdekning.

