

**Original**Dato:
21.01.2016Saks nr.
148411Meland Kommune
Postboks 79

5906 FREKHAUG

Vedtak om utbedring av feil/mangler Rapport fra kontroll utført den 22.09.2015.

Vedlagt følger rapport fra kontroll av ditt elektriske anlegg.

Viser til Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr, og tilhørende forskrifter. Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) utfører tilsyn av elektriske anlegg tilknyttet BKK Nett AS sitt forsyningsnett.

Du har tidligere mottatt forhåndsvarsel og rapport om de feil/mangler som ble funnet ved kontrollen. De påviste feil/mangler er ikke bekreftet rettet. Arbeid i fast installasjon skal utføres av registrert elektroinstallatør.

Du pålegges med dette å rette påviste feil/mangler snarest og senest innen 20.02.2016, jf. EI-tilsynsloven §6 og fel §9.

En nærmere begrunnelse for vedtaket er gitt i kontrollrapporten, som viser til hvilke forskriftskrav som ikke er oppfylt og hvilke funn som ligger til grunn for vurderingen.

Bekreftelse med tilfredsstillende dokumentasjon sendes til elsikkerhet@bkk.no eller postadresse BKK Elsikkerhet AS, postboks 7050, 5020 Bergen. Bekreftelse kan også oversendes fra utførende elektroinstallatør.

Du kan klage på vårt vedtak til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Det må du i så fall gjøre innen 3 uker fra vedtaket er mottatt. En eventuell klage skal sendes via Det lokale elektrisitetstilsyn. Det vises til Forvaltningslovens §§ 28, 29 og 32. Videre gjøres oppmerksom på retten etter lovens §§ 18 og 19 til å se sakens dokumenter.

Du kan ta kontakt med oss på epost elsikkerhet@bkk.no eller telefon 55 12 95 00, helst mellom klokken 10:00 og klokken 14:30, dersom det er noen spørsmål.

Med hilsen
BKK Nett AS
Det lokale elektrisitetstilsyn

Anders Helle
Saksbehandler
Sign.

Helge Antoniazzi
Saksbehandler
Sign.

Dette brevet er godkjent elektronisk i BKK Nett AS, Det lokale elektrisitetstilsyn, og har derfor ingen signatur.

Vedlegg: Kontrollrapport.

Postadresse:
BKK Nett AS
Postboks 7050
5020 BERGEN

Besøksadresse:
Kokstadvegen 37
BERGEN

Telefon: 55 12 95 00
Telefax: 55 12 70 01
E-post: elsikkerhet@bkk.no
Web: www.bkk.no

Org.nr: 994 302 299

Meland Kommune Postboks 79 5906 FREKHAUG
--

Målepunktid. 27040219	Målernr. 00213630	Sakstype Teknisk kontroll
--------------------------	----------------------	------------------------------

Bruker/Anleggsadresse/Beskrivelse Meland Kommune Holmemarka 5 5918 FREKHAUG Vestbygd skule
--

RAPPORT

Rapporten beskriver de feil og mangler som ble funnet ved kontroll. Kontrollen er utført i samsvar med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps krav til offentlig kontroll. Det kan ikke utelukkes at anlegget har flere feil/mangler enn det som fremgår av kontrollrapporten.

Melding om rettingsarbeidet slik det er utført punkt for punkt i henhold til rapporten, påføres rapporten og sendes i retur med underskrift fra utførende elektroentreprenør.

Rapport

Det ble ved kontroll den 22.09.2015 funnet følgende feil/mangler:

VESTBYGD SKULE

Kontroll av elektrisk anlegg på Vestbygd Skule i forbindelse med revisjon av Meland Kommune sitt internkontrollsystem for drift og vedlikehold av elektrisk anlegg med utstyr. Kontrollen er utført som visuell stikkprøvekontroll i deler av bygningsmassen. Øyvind Buen og Ragnar Hopland var med som representant fra kommunen. Det er skrevet egen rapport i forbindelse med revisjon av kommunenes internkontrollsystem, sak 146941.

- | | | |
|---|----------------------------------|--|
| 1 | Sikringsskap
i den nye delen | Utstyr/anleggsdel hadde ikke tilstrekkelig kapslingsgrad. Jf.fel § 20

<i>Det manglet noe avdekning over komponenter til SD-anlegget.</i> |
| 2 | Sikringsskap
den gamle delen. | Utstyr/anleggsdel hadde varmgang. Jf. fel § 22

<i>En rekkeklemmen i sikringsskapet hadde tegn til varmgang.</i> |
| 3 | Sikringsskap
den gamle delen. | Utstyr/anleggsdel hadde ikke tilstrekkelig kapslingsgrad. Jf.fel § 20

<i>Det manglet avdekning i noen tomme felt.</i> |
| 4 | Sikringsskap
generelt | Virksomheten hadde ikke egne rutiner for regulering av adgang og betjening av elektriske anlegg som ikke er beskyttet mot berøring eller utstyr som krever sakkyndig eller instruert personell . Jf. fse § 9 |

Sikringskillebrytere og effektbrytere var ikke merket eller adskilt på en slik måte at de ikke var tilgjengelig eller kunne betjenes av usakkyndig betjening Jf. fse §7 og 9, og fel §16 og 32.

RETTELSE ER UTFØRT AV:	Isolasjonsmotstand ved tilsyn: M Ω	Isolasjonsmotstand etter utbedring: M Ω	Frist: se vedlagt brev
Dato Underskrift montør	Kontroll utført av: Knut Løtvedt		
Dato Stempel og underskrift registrert faglig ansvarlig	24.09.2015 Dato Underskrift	