

OriginalDato:
15.12.2016Saks nr.
159587

Meland Kommune
Postboks 79

5906 FREKHAUG

Målepunktid.
28744376Målnr.
9536486Sakstype
Teknisk kontroll

Bruker/Anleggsadresse/Beskrivelse

Meland Kommune
Odland
5918 FREKHAUG
Idrettsbane

Tilsyn av elektriske anlegg

I henhold til Lov av 24. mai 1929 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr og forskrifter utferdiget med hjemmel i denne loven, utøves det tilsyn av elektriske anlegg og med at påbud er etterkommet. Det henvises her til Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg §§ 7 og 9.

Kontroll utført av
Knut LøvvedtBehandles av
Anders Helle**Varsel om tiltak****Vedrørende manglende tilbakemelding av utbedring av feil i henhold til Det Lokale Elektrisitetstilsyns (DLE) vedtak. Kontroll utført den 05.08.2016.**

Den fastsatte fristen for utbedring av feil/mangler er utløpt. I denne saken er det påpekt alvorlige feil ved det elektriske anlegget som kan medføre brann- og berøringsfare. Vi har ikke mottatt melding om at påpekte feil/mangler er utbedret. Er dette ikke korrekt, eller rapporten er levert til en registrert elektrovirksomhet, ønsker vi tilbakemelding om dette snarest.

Du gjøres med dette oppmerksom på alvorret ved å neglisjere vedtak rettet i saken. Manglende utbedring av påpekte feil/mangler er også informasjon som er offentlig tilgjengelig iht. Offentlighetsloven §3.

Det presiseres at alle elektriske anlegg og alt elektrisk utstyr skal være i en slik stand at de ikke fører til fare for liv, helse og materielle verdier, jf. lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) § 2. Ditt elektriske anlegg tilfredsstillende ikke disse kravene i dag.

PURRING:

Rapport fra kontroll utført 05.08.2016, anleggsnr: N1017826-001

Rapporten inneholder farlige feil som pr. dato ikke er tilfredsstillende meldt rettet til DLE. jf. lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) §6.

De påviste feil/mangler må meldes utbedret innen 30.12.2016, ellers vurderer DLE å frakoble hele eller deler av det elektriske anlegg, uten nærmere varsel.

Du kan ta kontakt med Det lokale eltilsyn, på epost elsikkerhet@bkk.no eller telefon 55 12 95 00, helst mellom klokken 10:00 og klokken 14:00, dersom det er noen spørsmål.

Med hilsen
BKK Nett AS
Det lokale elektrisitetstilsyn

Anders Helle
Saksbehandler
Sign.

Helge Antoniazzi
Saksbehandler
Sign.

Dette brevet er godkjent elektronisk i BKK Nett AS, Det lokale elektrisitetstilsyn, og har derfor ingen signatur.

Postadresse:
BKK Nett AS
Postboks 7050
5020 BERGEN

Besøksadresse:
Kokstadvegen 37
BERGEN

Telefon: 55 12 95 00
Telefax: 55 12 70 01
E-post: elsikkerhet@bkk.no
Web: www.bkk.no

Org.nr: 994 302 299

Meland Kommune Postboks 79 5906 FREKHAUG
--

Målepunktid. 28744376	Målernr. 9536486	Sakstype Teknisk kontroll
--------------------------	---------------------	------------------------------

Bruker/Anleggsadresse/Beskrivelse Meland Kommune Odland 5918 FREKHAUG Idrettsbane

RAPPORT Rapporten beskriver de feil og mangler som ble funnet ved kontroll. Kontrollen er utført i samsvar med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps krav til offentlig kontroll. Det kan ikke utelukkes at anlegget har flere feil/mangler enn det som fremgår av kontrollrapporten. Melding om rettingsarbeidet slik det er utført punkt for punkt i henhold til rapporten, påføres rapporten og sendes i retur med underskrift fra utførende elektroentreprenør.
--

Rapport

Det ble ved kontroll den 05.08.2016 funnet følgende feil/mangler:

- | | | |
|---|---|---|
| 1 | Sikringsskap
skap plassert på stolpe | Utstyr/anleggsdel var ikke beskyttet mot overbelastning. Jf. fel § 23
<i>32 amp. stikkontakt i skapet var ikke sikret. Ledningen var koblet rett på jordfeilbryter uten forankoblet sikring.</i> |
| 2 | Sikringsskap
skap plassert på stolpe | Utstyr/anleggsdel var ikke beskyttet mot overbelastning. Jf. fel § 23
<i>Gummikabel som gikk ut fra skapet var koblet rett på jordfeilbryter uten forankoblet sikring.</i> |
| 3 | Sikringsskap
skap plassert på stolpe | Anlegget var ikke egnet til forutsatt bruk. Jf. fel § 16
<i>Ledning uten kappe og for stort areal var koblet inn på et 16 amp. støpsel.</i> |
| 4 | Sikringsskap
skap plassert på stolpe | Brytere og betjeningsutstyr var ikke låst på egnet måte for å sikre utilsiktet ut- eller innkobling. Jf. fse § 9
<i>Skapet var ikke låst.</i> |

KOMMENTAR

På grunnen av alvorlighetsgrad av noen av de påpekte feil/mangler, er overbelastningsvernet er slått av. Det må ikke kobles inn igjen før påpekte feil/mangler er utbedret.

RETTELSE ER UTFØRT AV:	Isolasjonsmotstand ved tilsyn: MΩ	Isolasjonsmotstand etter utbedring: MΩ	Frist: se vedlagt brev
..... Dato	Underskrift montør	Kontroll utført av: Knut Løtvedt	
..... Dato	Stempel og underskrift registrert faglig ansvarlig	08.08.2016 Dato Underskrift