

**Service rapport, KLARO renseanlegg**

Anlegg: Dato 65: 09.03.2016

Kundenummer: 12240 (65)

Navn: Terje Bjørnar Johansen

Adresse: Vestbygdvegen 256  
5918 FREKHAUG

Tlf. privat: 55 18 75 99

Tlf. arbeid:

Tlf. mobil: 48 04 00 56

E-post:

**Anlegg**

Anleggnr.: 65	Montert av:	Adresse: Vestbygdvegen 256
Serienr.: 2005 1544	Levert dato:	5918 FREKHAUG
Type: EW-8-1-B	Oppstart: 21.06.2006	Kommunenavn MELAND i Hordaland
Str. / Pers.: 10 / 0		Gnr. / Bnr. 8 / 12

**Service**

Dato: 09.03.2016

Utført av: Ole Geir Mortensen

Fylte kjemikalier: None liter

**Tilstandskontroll**

Skillevegg mellom SS+SBR ikke tett:   
 Beholderen er tett mot uteveggen:   
 Skillevegger i orden:   
 Korrosjonskader:

**Maskineri**

Fyllingsventil (rød) 1:   
 Lufting ventil (blå) 2:   
 Utløpshevert ventil (sort) 3:   
 Oversk. slamhevert ventil (hvit) 4:

**Lufting**

Lufting: **God luftsirkulasjon**  
 Jevn lufting:   
 Oksygen: **8.86 %**

**Slam**

Slamdybde (cm): **3 cm**  
 Sedimenteringsprøve: **15 cm**  
 Tømming nødvendig:

**Styring**

Fylling ventil 1: **1523 timer**  
 Lufting ventil 2: **20528 timer**  
 Avløp ventil 3: **1643 timer**  
 Slamhevert ventil 4: **471 timer**  
 Totalt: **24165 timer**

**Kompressor**

Filter skiftet:   
 Lameller skiftet:   
 Kompressor i orden:   
 Vifte i orden:   
 Bredder: mm

**Prøve**

Prøvetidspunkt:

AnleggsplassPrøvebeholder: SBR-reaktor: TransportMaks 4°C: Frosset: **Visuell inspeksjon**Flyteslam: **Ingen**LuktLukt: **Ingen**Råtten: Jordluk: FargeFarge: **Ingen**Beige: Brun: GrumsGrums: **Ingen**Ikke gjennomiktig: **Målte verdier**Vanntemperatur: **None °C**Lufttemperatur: **None °C**

SS:

NH<sub>4</sub>-N: **mg/l**Fosfor: **mg/l**BOF: **None mg/l**KOF: **None mg/l****Diverse**Servicebok i skapet: Programmert: Feil er rettet: Notert i serviceboken: 

Slamtømming best. av:

**Notater**

Kjemikalier Pompe var tett. Normalt i tank.