

## Sikkerhetsrapport brannalarmanlegg:

Kundenavn:	Meland kommune	Anleggsnummer:	10314
Kundeadresse:	Postboks 79, 5906 Frekhaug	Anleggsbetegnelse:	Frekhaug omsorgboliger
		Anleggsadresse:	Havneveien 12
Kontaktperson:	Olav skår	Sentraltype:	FXnet
Telefonnummer:	95222484	Sentralversjon:	
E-post:	postmottak@meland.kommune.no		

Kontroll og vedlikeholdsavtale:  Idriftsettelse:  Utvidelse:

Årskontroll er utført i h.t. FOBTOT med tilhørende veiledning § 2-4

Bygning vurdert for (ref TEK 10, veiledning til teknisk forskrift § 11-2 *):	Risikoklasse 4
Deteksjon vurdert for	Brannalarm kategori 1
Med referanse til:	HO-2/98

Detekterte områder er vurdert etter FG regelverk for brannalarmanlegg

Anleggsbestykning:	Antall:	Eventuelle kommentarer:
Sentralenhet:	1	FX NET
Betjeningsterminal:	-	
Brannmannspanel:	-	
Optiskdetektorer:	85	
Multikriterie detektorer:	-	
Varmedetektorer:	13	
Spesialdetektorer:	12	
Alarmorganer (klokker, sirener, summere):	30	30stk klokker.
Manuelle meldere:	7	
Signalinnganger:	22	Sprinkler
Signalutganger:	4	Brannvesen, vakttelefon og Brannører
Overføring til alarmmottak:	2	Brannvesen og vakttelefon
Batteri backup	-	18Ah-12V
Klokkekurskort	-	
Øvrige integrasjoner:	-	

\*) Risikoklasse er vurdert ut fra beskrivelser og føringer spesifisert i VTEK.  
Om det ligger andre vurderinger til grunn, som Schneider Electric ikke er blitt gjort kjent med, tar vi forbehold om dette.

Se etter Noralarm-oblat:



**Sikkerhetsrapport brannalarmanlegg:**

<b>Funksjonskontroll:</b>			
Kontroll av deteksjon i h.t. avtalespesifikasjon	<input checked="" type="checkbox"/>		
Analyse av datalogg fra brannsentral	<input checked="" type="checkbox"/>		
Kontroll av manuelle brannmeldere	<input checked="" type="checkbox"/>		
Kontroll av funksjoner i brannsentral	<input checked="" type="checkbox"/>		
Kontroll av funksjoner i operatørpaneler	<input type="checkbox"/>	N/A	
Kontroll av alarm- og varslingsfunksjoner	<input checked="" type="checkbox"/>		
Kontroll av intern alarmoverføring	<input checked="" type="checkbox"/>		
Kontroll av eksternt alarmoverføring	<input checked="" type="checkbox"/>		
Kontroll av signalinnganger	<input type="checkbox"/>	N/A	
Kontroll av signalutganger	<input checked="" type="checkbox"/>		
Kontroll av ladespenning for reservebatterier:	<input checked="" type="checkbox"/>	27,41	V DC
Kontroll av batterispenning ved belastning:	<input checked="" type="checkbox"/>	25,32	V DC
Kontroll av sløyferesistans	<input checked="" type="checkbox"/>	18	$\Omega$
<b>Visuell kontroll:</b>			
Vurdering av deteksjon og varsling i fellesarealer	<input checked="" type="checkbox"/>		
Vurdering av deteksjon og varsling i rømningsveier	<input checked="" type="checkbox"/>		
Vurdering av deteksjon og varsling i trappeløp	<input type="checkbox"/>	N/A	
Vurdering av deteksjon og varsling i sanitærom	<input checked="" type="checkbox"/>		
Vurdering av deteksjon og varsling i tekniske rom	<input checked="" type="checkbox"/>		
Vurdering av deteksjon gjennomgående sjakter	<input type="checkbox"/>	N/A	
Vurdering av deteksjon over himlingsarealer	<input type="checkbox"/>	N/A	
Vurdering av deteksjon og varsling i andre områder	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>Organisatorisk kontroll:</b>			
Kontrolljournal gjennomgått og ført	<input checked="" type="checkbox"/>		
Brukeropplæring gjennomført for ansvarshavende	<input type="checkbox"/>	N/A	
Brukeropplæring gjennomført for driftspersonell	<input checked="" type="checkbox"/>		
Gjennomgang rutiner for kundens egenkontroll	<input checked="" type="checkbox"/>		
Alarmorganisering	<input checked="" type="checkbox"/>		
Har kunden en plan for organisering ved brannalarm?	<input checked="" type="checkbox"/>		
Gjennomgang orienteringsplan	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>Kommentarer:</b>			
Byttet 4stk røykdetektorer grunnet høy verdi. 01.073 01.074 01.081 01.083			

## Sikkerhetsrapport brannalarmanlegg:

Kommentarer i forhold til bygningsmessige eller driftsmessige endringer i forhold til funksjonalitet for brannalarmanlegget kan oppsummeres som følger (Ref § 2-1 i FOBTOT/2002):

### Under kontrollen fremkommer følgende avvik i forhold til gjeldende regelverk:

(Med avvik menes uregelmessigheter som krever umiddelbar utbedring)

Sted i bygningen:	Beskrivelse avvik:	Regelverk	Utbedres av

### Under kontrollen fremkommer følgende anbefalinger i forhold til gjeldende regelverk:

(Med anbefaling menes forslag til utbedring som vil bety en forbedret funksjonalitet)

Sted i bygningen:	Beskrivelse anbefaling:	Utbedres av

### FOBTOT § 2 -1 Generelle krav til eier (innehaver av grunnbokshjemmel)

*Eier av ethvert brannobjekt skal sørge for at dette er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om forebygging av brann.*

*Kravene til brannteknisk utforming og utstyr er ivare tatt når tekniske krav gitt i eller i medhold av gjeldende plan- og bygningslov er oppfylt.*

*Det branntekniske sikkerhetsnivået i bygninger bygget i henhold til nyere forskrifter, skal opprettholdes slik som forutsatt i tillatelse etter plan- og bygningsloven § 93.*

*Sikkerhetsnivået i eldre bygninger skal oppgraderes til samme nivå som for nyere bygninger så langt dette kan gjennomføres innenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme. Oppgraderingen kan skje ved bygningstekniske tiltak, andre risikoreduserende tiltak eller ved en kombinasjon av slike.*

*Dersom andre har bruksrett til brannobjektet plikter eier å etablere de nødvendige samarbeidsordninger med virksomhet/bruker for å sikre etterlevelse av denne bestemmelsen.*

*Eiers forpliktelser kan ikke fraskrives gjennom avtale.*

#### Kontakt Schneider Electric:

Telefon: 07023

E-mail: [kundesenter.no@schneider-electric.com](mailto:kundesenter.no@schneider-electric.com)




FG godkjent kontrollforetak



BE godkjent kontrollforetak

#### Kontroll utført:

Dato:	30.06.17
Sign:	
Navn:	Tørres Bunes

#### Kundesignatur:

Sign:	
Navn:	

**Kunde ønsker oppfølging på avvik og anmerkninger i denne rapporten: Velg et element.**