



**Oppdrag:**

Reparere lekkasje på Ø-160mm vannledning.


**Utførelse/resultat:**

Lekasjen ble påvist i en flenskobling, bolter og pakning er skiftet ut.  
Lekasjen har oppstått pga. opptørte bolter, flenseringene har kun ubetydelig slitasje.

**Tilleggsbemerkninger:**

DN 150 pakning  
Bolter er M20x140mm  
Dybde på flens -27 m.

IMC Diving AS, 31.07.2014



Frode Johannessen

Dykkeleder