

Y 293250

Y 293300


X 6714400

Innmåling/kontroll av hus BK09

Gnr.23 Bnr.567

Elvaåsen, Meland Kommune

X 6714350



X 6714300



Innmåling/kontroll av hus BK09
Gnr.23 Bnr.567, Meland Kommune
Boligbygg Vest as
Dato: 15/02/18

Målestokk 1:500

Innmålingstjenester as

Lena K. Halden

bk09

09_91			
05_1	5000	6714329.810	293255.280
05_2	5000	6714346.770	293270.959
05_3	5000	6714353.670	293263.498
05_4	5000	6714348.090	293258.338
05_5	5000	6714347.615	293258.852
05_6	5000	6714342.035	293253.692
05_7	5000	6714342.510	293253.178
05_8	5000	6714339.307	293250.216
05_9	5000	6714338.560	293251.024
05_10	5000	6714335.958	293248.626
05_11	5000	6714329.810	293255.280
09_99			

BK09

```

-00 FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
-01 OOOOOOOOOOOO DDDDDDDDDDDD VVVVVVVVVVVV KKKKKKKKKKKK OOOOOOOOOOOO
-02 SSSSSSSSSS KKKKKKKK NNNNNNNN TTTTTTTT TTTTTTTT II.III Bk MMMMMMMM
-03 TTTTTTTTTT KKKKKKKK HHH.HHHH VVV.VVVV AAAA.AAA SS.SSS Bk MMMMMMMM
-04 TTTTTTTTTT KKKKKKKK HHH.HHHH DDDD.DDD AAAA.AAA SS.SSS Bk MMMMMMMM
-05 PPPPPPPPPP KKKKKKKK XXXXXXXX.XXX YYYYYYY.YYY ZZZZ.ZZZ Bk MMMMMMMM
-06 PPPPPPPPPP KKKKKKKK PPPPPPPP.PPP AAAAAAA.AAA ZZZZ.ZZZ Bk MMMMMMMM
-07 PPPPPPPPPP KKKKKKKK dXXXXXXXX.XXX dYYYYYY.YYY dZZZ.ZZZ Bk MMMMMMMM
-08 Epi E1 E2 E3 E4
-09 Pi Sammenheng FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF MMMMMMMM
-00 Leica Geosystems AG
-00 Instrument: GX1230 GG Måledato: 07.12.2017
-00 Målejobb: BK09 Operatør: Johnny Sandvik
-00 Jobbeskrivelse: innmåling/kontroll av bk09, Elvaåsen

```

09_91					
05_K1	5000	6714328.448	293254.084	33.431	0.022
05_K2	5000	6714347.867	293272.007	33.377	0.021
09_99					
09_91					
05_K3	5000	6714345.803	293272.050	33.399	0.023
05_K4	5000	6714356.182	293260.698	31.342	0.011
09_99					
09_39					
05_H10	1000	6714353.253	293266.608	31.020	0.025
09_99					

- Målt 2 Linjer på hus (grunnmur) se skisse.
 - H10 = topp gr. mur

Innmålingstjenester A/s
 15/2-18
 Sjurik H. Madsen