



NGIB
Brannforebyggjande avdeling
5914 ISDALSTØ

TELEFON 56 37 50 00
TELEFAKS 56 37 51 09

18-September-2014

Arkiv: 2014
Saksmappe: 529
Sakshandsamar: Frode Langeland
Dato: 11.09.2014

Meland kommune
Postboks 79
5906 FREKHAUG

TILSYNSRAPPORT

Meland Ungdomsskule

I medhald av "Brann og eksplosjonsvernloven" av 14.06.2002, § 13, med tilhøyrande "forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn" av 26.06.2002, (Førebyggandeforskrifta, FOBTOT) samt "Forskrift om systematisk Helse, Miljø og Sikkerhetsarbeid i virksomheter" (HMS-forskrifta) av 01.01.1997, vart det utført tilsyn ved:

Objekt	Type objekt	Objekt id	Gnr/bnr
Meland Ungdomsskule	A40	19	23 - 4
Adresse	Postnummer	Stad	
Havnevegen 53	5918	Frekhaug	
Eigar	Førre tilsyn	Dato gjennomført tilsyn	
		28.08.2014	

For objektet/verksemda møte:

Brannvernleiar: Solbjørg Åmdal Sandvik
Eigar: Erik K. Johannesen
Verksemd: Arild Hestdal
Olav Gjelsvik

Frå tilsynsmyndigheit møte:

Branninspektør: Frode Langeland

TILBAKEMELDING

Det skal gjevast tilbakemelding på denne rapporten innan 1 måned etter at den er motteken. Sjå siste del av rapporten.

Brannvernleiar sender kopi til eigar, brukarar og verneombod

Innleiing

Formålet med tilsynet er å vurdere om eigar og verksemda arbeider systematisk med branntryggleiken. Det vert lagt vekt på områder som er omtala i Internkontrollforskrifta § 5 og Førebyggjande forskrifta kap. 2 og 3. Formålet er og å få eit inntrykk av korleis internkontrollarbeidet vert administrert og praktisert ved verksemda.

Tilsynsmyndigheten informerte om kvifor tilsyn ikkje vart utført i 2013. Det er gjeve tilfredstillande attendemelding/tiltaksplan på tidlegare rapporter.

I sammøtet gjekk ein gjennom siste tilsynsrapport datert 15.03.2012, ferdigattest for tilbygget og paviljonen vart utlevert.

Avvik som vart registrert ved tilsyn i 2012:

Rømningsvegen gjennom vindauga er ikkje tilrettelagt for trygg og sikker rømming, dette grunnast i at rømningsstigen ved ein brann må løysast ut frå etasjen over. Eigar/brukar var einige om at dette ikkje er nokon tilfredstillande løysing, med bakgrunn i dette vart det diskutert å flytta rømningsvegen til vindauga mot nord.

Tiltak som er gjennomført:

- Ny rømningsstige mot nord er montert.

Merknad:

Det vart også registrert at døra til Naturfagrommet ikkje var tilfredstillande merka, skilt med "Gass under trykk" er nå montert.

Tilsynsmyndigheten vil ellers framheva at bedrifta har eit godt forankra eigenkontrollsystem på brannvernområdet, basert på risikovurdering. Den utarbeida risikovurderinga dannar eit godt grunnlag for gode rutiner, vedkommande ettersyn og vedlikehald/brannvernrunder, øving og opplæring samt målsetjing innan førebyggjande brannvern.

Vidare gjer ein merksam på at dette branntilsynet ikkje er ein fullstendig kontroll, og at nemnde avvik og merknader (feil og manglar) ikkje er utfyllande. Det er eigar av brannobjektet si plikt å syte for at brannobjektet er bygd, utstyrt og vedlikehalde i samsvar med gjeldande lover og forskrifter, om førebygging av brann. Jfr FOBTOT §2-1.

DEFINISJONAR

Avvik:	Å overtre krav fastsett i eller i medhald av helse-, miljø- og sikkerheitslovgevinga.
Avvik frå:	Heimel i brann og eksplosjonsvern lova, førebyggjande forskrifta og HMS-forskrifta.
Kommentar:	Utfyllande opplysningar om avvik eller opplysningar som kan vera nyttig for mottakar.
Merknad:	Eit forhold tilsynsetaten meiner det er nødvendig å peike på for å ivareta Helse, Miljø og Tryggleik, som ikkje vert omfatta av definisjonen for avvik.

KRAV OM YTTERLEGARE SIKRINGSTILTAK OG BEREDSKAP

Tilsynet avdekte ikkje forhold som krev ytterlegare tryggingstiltak eller beredskap utover kva som er angitt i Førebyggjandeforskrifta Kap 2, 3 og 4 jamfør brannvernlova § 14.

OPPSUMMERING

Dersom det er avvik, kommentarar eller merknader i rapporten som De ikkje finn i samsvar med tilstanden i bygget eller verksemda er, ber vi dykk om å skrive dette i tilbakemeldinga. Treng De råd eller hjelp, ta kontakt med NGIB førebyggjande avdeling på Telefon 56 37 50 00. For meir informasjon om tilsynet eller avvika som er peika på, sjå rettleiinga til "Forskrift om forebyggende tiltak og tilsyn", (www.dsb.no)

TILBAKEMELDING

I samsvar med "Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn", § 6-2, ber brannvesenet om ei skriftleg tilbakemelding innan 1 md. etter at rapporten er motteke.

Tilbakemeldinga skal sendast:
NGIB Førebyggjande avdeling
Dokumentsenteret,
Kvernhusmyrane 20
5914 ISDALSTØ

Neste tilsyn vert gjennomført i 2015

Med førebyggjande helsing

**Brannsjef
i**

Lindås og Meland kommunar


Karl Johannes Romarheim

**Nordhordland og Gulen interkommunale
brannforebyggjande avdeling
NGIB**


Frode Langeland