

INNÅLINGSTJENESTER AS



Organisasjonsnr.979 927 703
Bankgiro:3624 07 79751

Vår ref:

Deres ref:

Dato:21.02.19.

Boligbygg vest as

Koordinater for (hus 35,36)BK06 og (hus 33 og 34)BK07,Elvavegen,Gnr.23 Bnr.567,Meland Kommune

BK06

PUNKT	TEMA	X	Y
05 1	5000	6714349.524	293239.229
05 2	5000	6714356.743	293233.788
05 3	5000	6714358.789	293236.503
05 4	5000	6714359.508	293235.961
05 5	5000	6714362.157	293239.475
05 6	5000	6714362.955	293238.874
05 7	5000	6714365.483	293242.227
05 8	5000	6714364.684	293242.829
05 9	5000	6714366.490	293245.225
05 10	5000	6714358.553	293251.208

Topp Grunnmur:28,54

BK07

05 12	5000	6714340.475	293210.012
05 13	5000	6714332.632	293214.507
05 14	5000	6714340.089	293227.521
05 15	5000	6714348.713	293222.580
05 16	5000	6714347.222	293219.977
05 17	5000	6714348.089	293219.480
05 18	5000	6714346.001	293215.836
05 19	5000	6714345.134	293216.332
05 20	5000	6714342.947	293212.514
05 21	5000	6714342.166	293212.962

Topp Grunnmur: 29,73

Med vennlig hilsen
Innmålingstjenester as

Kjersti K. Madsen



Kontoradresse:
Telefon
Kjersti K. Madsen
Johnny Sandvik

Helgeplassen 144
55 59 02 77 (76)
Mob.tlf.90 78 72 08
Mob.tlf.40 40 23 23

5148 Fyllingsdalen
E.Post: innmal@innmal.no


Y 293200

Y 293250


X 6714400

Skisse for Gnr.23 Bnr.567
Elvavegen,Meland Kommune
BK 06 og BK 07
Hus 33,34,35,36

X 6714350



X 6714300



Skisse for Gnr.23 Bnr.567,Meland Kommune
Elvavegen,BK06 og BK07,hus 33-36
Boligbygg Vest as
Dato: 21/02/19

Målestokk 1:500

Innmålingstjenester as

Lene H. Madsen

bk07

-00 FF
-01 OOOOOOOOOOOO DDDDDDDDDDD VVVVVVVVVVVV KKKKKKKKKKKK OOOOOOOOOOOO
-02 SSSSSSSSSS KKKKKKKK NNNNNNNN TTTTTTTT TTTTTTTT II.III Bk MMMMMMMM
-03 TTTTTTTTTT KKKKKKKK HHH.HHHH VVV.VVVV AAAA.AAA SS.SSS Bk MMMMMMMM
-04 TTTTTTTTTT KKKKKKKK HHH.HHHH DDDD.DDD AAAA.AAA SS.SSS Bk MMMMMMMM
-05 PPPPPPPPPP KKKKKKKK XXXXXXXX.XXX YYYYYYY.YYY ZZZZ.ZZZ Bk MMMMMMMM
-06 PPPPPPPPPP KKKKKKKK PPPPPPPP.PPP AAAAAA.AAA ZZZZ.ZZZ Bk MMMMMMMM
-07 PPPPPPPPPP KKKKKKKK dXXXXXXX.XXX dYYYYYY.YYY dZZZ.ZZZ Bk MMMMMMMM
-08 Epi E1 E2 E3 E4
-09_Pi Sammenheng FF MMMMMMMM
-00 Leica Geosystems AG
-00 Instrument: GX1230 GG Måledato: 28.09.2018
-00 Målejobb: bk07 Operatør: Johnny Sandvik
-00 Jobbeskrivelse: innmåling/kontroll av hus BK07, Elvaåsen, Meland
-00 Målt i euref89 NN2000
05 u4 6714348.716 293222.583 28.903 0.010
05 u3 6714340.105 293227.519 28.972 0.015
05 u2 6714332.633 293214.494 28.998 0.012
05 u1 6714340.476 293210.018 28.954 0.010

Målt 4 ytterhjørner
Høyden er planering

Innmålingstjenester as

Kjersti K. Madsen
Kjersti K. Madsen

bk06


-00 FF
-01 OOOOOOOOOOOO DDDDDDDDDDDD VVVVVVVVVVVV KKKKKKKKKKKK OOOOOOOOOOOO
-02 SSSSSSSSSS KKKKKKKK NNNNNNNN TTTTTTTT TTTTTTTT II.III Bk MMMMMMMM
-03 TTTTTTTTTT KKKKKKKK HHH.HHHH VVV.VVVV AAAA.AAA SS.SSS Bk MMMMMMMM
-04 TTTTTTTTTT KKKKKKKK HHH.HHHH DDDD.DDD AAAA.AAA SS.SSS Bk MMMMMMMM
-05 PPPPPPPPPP KKKKKKKK XXXXXXXX.XXX YYYYYYY.YYY ZZZZ.ZZZ Bk MMMMMMMM
-06 PPPPPPPPPP KKKKKKKK PPPPPPPP.PPP AAAAAAA.AAA ZZZZ.ZZZ Bk MMMMMMMM
-07 PPPPPPPPPP KKKKKKKK dXXXXXXXX.XXX dYYYYYY.YYY dZZZ.ZZZ Bk MMMMMMMM
-08 Epi E1 E2 E3 E4
-09 Pi Sammenheng FF MMMMMMMM
-00 Leica Geosystems AG
-00 Instrument: GX1230 GG Måledato: 28.09.2018
-00 Målejobb: bk06 Operatør:
-00 Jobbeskrivelse: innmåling/kontroll av hus bk06, Elvaåsen, Meland

-00 Målt i euref89 NN2000

05 u1	6714349.519	293239.233	28.062	0.021
05 u2	6714356.731	293233.795	28.046	0.012
05 u3	6714366.495	293245.223	27.893	0.012
05 u4	6714358.544	293251.209	28.078	0.011

Målt4 ytterhjørner
Høyden er planert

Innmålingstjenester as



Kjersti K. Madsen