



Meland Kommune
Havnevegen 41
5918 Meland

Bergen 16.06.16

Att:
DA

Ref:
Ordr.nr.10110

Deres ref:
Harry Finseth

Rekv:
95293753

Vedrørende rørinspeksjon og røyk test av spillvannsledning i Landsvik 55.

Det er oppstått et lukt problem i huset. Vi fant ikke kummen så rørstrekket ble tracesøkt for å finne kum. Under tracesøk med kamera ble det funnet ut at røret hadde en del deformasjoner og derfor besluttet å inspisere rørstrekket ved samme anledning.

Rørinspeksjonen viser at rørstrekket er av 110 plast og at den har en del deformasjoner. Inspeksjonen blir avbrutt i deformasjon. Anbefaler utbedring av deformasjonene.

Røyktesten ga oss to utslag. Den ene er i sluk i kjeller der det mangler en stakeplugg. Andre punktet er i vegg ved bad i 1 etg. Her kommer røyken ut av vegg.

Anbefaler utbedring av de punktene som er anmerket og en ny røyktest for å se at det ikke er flere utettheter

Vitek Service AS takker for oppdraget.

Mvh

Daniel Adiego
Vitek AS
Tlf: 55507950 / 47911922
E-post: post@vitek.no