

Dato: 24.09.2015 Saks nr. 148411

Meland Kommune
Postboks 79

5906 FREKHAUG

Forhåndsvarsel Rapport fra kontroll utført den 22.09.2015.

Vedlagt følger rapport fra kontroll av ditt elektriske anlegg.

Rapporten beskriver de feil og mangler som ble funnet. Kontrollrapporten angir også hvilke forskriftsmessige krav som dermed ikke er oppfylt. Arbeid i fast installasjon skal utføres av registrert elektroinstallatør.

Med bakgrunn i de feil og mangler som ble avdekket under kontrollen, forhåndsvarsles du om at Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) vurderer å treffe vedtak med plikt til å rette de feil og mangler som fremgår av vedlagte tilsynsrapport av 22.09.2015. Ved et eventuelt vedtak, vil det samtidig bli satt en frist for når retting skal være utført.

Rettes de påviste feil og mangler innen 23.12.2015, vil saken bli avsluttet og vedtak vil ikke bli fattet.

Bekreftelse med tilfredsstillende dokumentasjon sendes til elsikkerhet@bkk.no eller postadresse BKK Elsikkerhet AS, postboks 7050, 5020 Bergen. Bekreftelse kan også oversendes fra utførende elektroinstallatør.

Du har rett til å uttale deg i sakens anledning, jf. forvaltningsloven § 16. Frist for å komme med eventuelle kommentarer, er 23.12.2015.

Dersom du unnlater å benytte deg av retten til å uttale deg, vil DLE legge til grunn de opplysninger som står i kontrollrapporten i den videre saksbehandlingen.

Du har rett til å gjøre deg kjent med sakens dokumenter, jf. Forvaltningsloven §§ 18 – 19.

Kontrollen ble utført i henhold til lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 3 og forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 7.

Du kan ta kontakt med BKK Elsikkerhet AS, på telefon 55 12 95 00 eller på epost elsikkerhet@bkk.no vedrørende saken.

Med hilsen
BKK Elsikkerhet AS



Knut Løtvedt
Saksbehandler

Vedlegg: Kontrollrapport.

Postadresse: BKK Elsikkerhet AS Postboks 7050 5020 BERGEN	Besøksadresse: Kokstadvegen 37 BERGEN	Telefon: 55 12 95 00 Telefax: 55 12 70 01 E-post: elsikkerhet@bkk.no Web: www.bkk.no	Org.nr: 994 302 299
---	--	---	----------------------------

Meland Kommune Postboks 79 5906 FREKHAUG
--

Bruker/Anleggsadresse/Beskrivelse Meland Kommune Holmemarka 5 5918 FREKHAUG Vestbygd skule
--

Målepunktid. 27040219	Målernr. 00213630	Sakstype Teknisk kontroll
--------------------------	----------------------	------------------------------

RAPPORT

Rapporten beskriver de feil og mangler som ble funnet ved kontroll. Kontrollen er utført i samsvar med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps krav til offentlig kontroll. Det kan ikke utelukkes at anlegget har flere feil/mangler enn det som fremgår av kontrollrapporten.

Melding om rettingsarbeidet slik det er utført punkt for punkt i henhold til rapporten, påføres rapporten og sendes i retur med underskrift fra utførende elektroentreprenør.

Rapport

Det ble ved kontroll den 22.09.2015 funnet følgende feil/mangler:

VESTBYGD SKULE

Kontroll av elektrisk anlegg på Vestbygd Skule i forbindelse med revisjon av Meland Kommune sitt internkontrollsystem for drift og vedlikehold av elektrisk anlegg med utstyr.

Kontrollen er utført som visuell stikkprøvekontroll i deler av bygningsmassen.

Øyvind Buen og Ragnar Hopland var med som representant fra kommunen.

Det er skrevet egen rapport i forbindelse med revisjon av kommunenes internkontrollsystem, sak 146941.

- | | | |
|---|----------------------------------|--|
| 1 | Sikringsskap
i den nye delen | Utstyr/anleggsdel hadde ikke tilstrekkelig kapslingsgrad. Jf.fel § 20

<i>Det manglet noe avdekning over komponenter til SD-anlegget.</i> |
| 2 | Sikringsskap
den gamle delen. | Utstyr/anleggsdel hadde varmgang. Jf. fel § 22

<i>En rekkeklemmen i sikringsskapet hadde tegn til varmgang.</i> |
| 3 | Sikringsskap
den gamle delen. | Utstyr/anleggsdel hadde ikke tilstrekkelig kapslingsgrad. Jf.fel § 20

<i>Det manglet avdekning i noen tomme felt.</i> |
| 4 | Sikringsskap
generelt | Virksomheten hadde ikke egne rutiner for regulering av adgang og betjening av elektriske anlegg som ikke er beskyttet mot berøring eller utstyr som krever sakkyndig eller instruert personell . Jf. fse § 9 |

Sikringskillebrytere og effektbrytere var ikke merket eller adskilt på en slik måte at de ikke var tilgjengelig eller kunne betjenes av usakkyndig betjening Jf. fse §7 og 9, og fel §16 og 32.

RETTELSE ER UTFØRT AV:	Isolasjonsmotstand ved tilsyn: M Ω	Isolasjonsmotstand etter utbedring: M Ω	Frist: se vedlagt brev
Dato Underskrift monter	Kontroll utført av: Knut Løtvedt 24.09.2015 Dato		Knut Løtvedt Mob: 932 50 955 knut.lotvedt@bkk.no Underskrift
Dato Stempel og underskrift registrert faglig ansvarlig			