

Vedlegg 1

Rapport om tildelt kulturmidle 2015



Før rehabilitering.



.Detalj av ringmur sør/vest



Ny ringmur måtte støypast.



Ferdig sikra tak



Frakt av byggematerialer med båt



Front /fasade mot vest er skifta ut i sin heilheit. Ringmur er støypt ny.