

Meland kommune

GNR 41/44 SKARPENES

Vedlagd søknad (fornying) om oppattføring av naust som vart knust i storm. Kvittering for sendt nabovarsel ligg ved.

Etter at det store treet som knuste naustet, no er fjerna frå naustet, viser det seg at steinmuren som ringmuren på sjøsida av naustet står på, er monaleg skada. I samråd med byggmeistar, er det då mest tenleg å fjerna denne steinmuren og byggja opp att med tre (trykkimpregnert treverk forankra i fjell) og byggja naustvegg på denne konstruksjonen kombinert med utstikk for kai. Det vert då også bjelkelag inne i naustet som eg tenkjer byggja tregolv på (alt av trykkimpregnert materiale)

Fjerning av steinmuren tenker eg då for det meste å lempa på sjøen (det er brådjupt utfør naustet).

Vik, 16.8.16

Erling Stadheim

Kopai nabban

MS