

**Fra:** Geir Sundal <gesundal@online.no>  
**Sendt:** tirsdag 28. mars 2023 13:36  
**Til:** Oystein.Monsen@vlfk.no  
**Kopi:** Martin Ivar Henden  
**Emne:** Melandsvårfloren Udgjerdet Havrå  
**Vedlegg:** Melandsvårfloren 1.tif; Melandsvårfloren 2.tif; Melandsvårfloren 3.tif;  
Melandsvårfloren 4.tif; Melandsvårfloren torvtak.jpg; Melandsvårfloren skifer  
2.jpg; elandsvårfloren skifertak.jpg

Hei Øystein,

Melandsvårfloren, gnr.68.7,12 Havrå er nå ferdig restaurert slik den opprinnelig var, med skifertak på oppsiden og torvtak på nedsiden. Osterøy kommune ber om erklæring om at det er godkjent å legge opp igjen skifer på taket ,(deler av skiferen er fra det originale taket), før de vil betale ut bevilget ukl-tilskudd. Legger ved bilder som er tatt ut fra Havråfilmen , tatt opp i 1949-1950, samt bilder for hvordan Melandsfloren er nå ferdig restaurert utvendig. Ber om at det sendes en slik erklæring til Ivar Martin Henden, Osterøy kommune, (kopi i denne epost).

Mvh Geir Sundal