

INSPEKSJONS- /BEKJEMPELSESRAPPORT SKADEDYRKONTROLL



Osterøy Kommune Vann og Avløp 3 lokasjoner
Postboks 1
5293 LONEVÅG

Kundenummer: 102061

Kontaktperson: Ove Pedersen

Lokasjon: 3 Pumpehus på Haus, Rambergsveien, 1
Pumpehus på F

Observert aktivitet av skadedyr av Agila Vest AS:

- Fugl Rotte/Mus
 Fluer Andre insekt:
 Maur Ingen observasjon

Tar hensyn til substitusjonsprinsippet ved valg av metode /middel?

Bekjempelse utført? Mekanisk Kjemisk

Begrunning for valg av middel/metode:

Nødvendig

Servicetekniker: Adrian Emil Johansen
Sæterstøl

Dato: 22.09.2023

Rapportnr.: 3

Sonenr.:

Besøksstype: Rutinebesøk

Besøksnr.: 3/2023

Observert forhold som øker faren for skadedyrangrep:

- Tetting mot smågnagerer Reinhold / orden
 Lagring / stabling Utvendig orden / avfall
 Annet:

Er nabovarsel nødvendig?

Dato levert:

Nei, p.g.a.:

- Ingen bruk av pesticid
 Alle beboere er informert
 Ingen naboer å varsle

Bekjempelsesmiddel, virkestoff:

Mengde:

Bekjempelsesmiddel, virkestoff:	Mengde:

Felle	Plassering	Lokasjon	Aktivitet / Funn
GN1 - stort pumpehus vis a vis Kiwi			0 slag
GN2 - Lite pumpehus nedenfor mur, vis a vis kiwi			0 slag
GN3 - Lite pumpehus på jorde langs elv			2 slag
GN4 - Rambergsveien			0 slag
Gn5 - Tysse Vannkraft			3 slag

INSPEKSJONS- /BEKJEMPELSESRAPPORT SKADEDYRKONTROLL



Felle	Plassering	Lokasjon	Aktivitet / Funn

Kommentar:

Agila Vest har I dag utført kontroll iht avtale. Under dagens kontroll ble det avdekket totalt 5 slag i fellene.

Se skjema for detaljert plassering og aktivitetsnivå.

Åte er kontrollert, co2 er byttet og fellene er testet.

Slik situasjonen er i dag er det ikke behov for ytterligere tiltak en det som allerede er utført og anbefalt.

Ved spørsmål, kontakt Agila Vest, Tlf: 57 00 29 29 , Epost: post@agilavest.no