


Ledningsnett Vann og avløp

- Drensledning
- Overvannsledning privat
- Overvannsledning
- Spillvannsledning privat
- Spillvannsledning
- Vannledning stikkledning privat
- Vannledning privat
- Vannledning
- LedningLinje
- Driftsdata_ok
- Driftsdata_ikke_ok
- Fallretning
- Gategutt
- Hydrant
- Kum_Spillvann
- Kum_Overvann
- Kum_Vann
- Kum
- Stake-/Spylegren
- Sandfangskum
- Sluk
- Stengeventil
- Skjøt



Spillvassleidning, gravd ned i morenelaget. Videoinspisert februar 2018 - ingen lekkasjar.

Kommunal vassleidning, gravd ned i morenelaget på 70-talet. Lekkasje i 1996 – reparert. Vassmålingar ved reinseanlegget tilseier at det ikkje var lekkasje på denne (7. des. 2017). Leidningen er gravd opp og kontrollert ved høgdebekk på Tråe for vassføring langs grøft 22.feb 2018.

Overvassleidning i betong, nedgravd i morenelaget. Er berre påkopla av ein husstand. Kamerainspisert feb/mars 2018. Ingen brot. Stopper ved veg


Brot/lekkasje på vassleidningen i 2010. Reparert

Privat overvasskum 2689. Overvatn frå kummen føl kisteveit med fall mot elva. Kommunens vassleidning går ikkje om denne.

	Drensledning
	Overvannsledning privat
	Overvannsledning
	Spillvannsledning privat
	Spillvannsledning
	Vannledning stikkledning privat
	Vannledning privat
	Vannledning
	LedningLinje
	Driftsdata_ok
	Driftsdata_ikke_ok
	Fallretning
	Gategutt
	Hydrant
	Kum_Spillvann
	Kum_Overvann
	Kum_Vann
	Kum
	Stake-/Spylegren
	Sandfangskum
	Sluk
	Stengeventil
	Skjot

Drensleidning, gravd ned etter
spesifikasjon i rapport frå Geo
Bergen 2005. Går til overvasskum
2705. Svært låg vassføring.

Spillvasskum 2716



Vassleidning. Lekkasje 2012 - reparert.

Drens/overvassleiding. Gravd ned høgt i topplaget. Svært låg vasstilførsel.