







Dato: 18.10.2018

Service rapport for besøk 1 av 1, utført i 2018

Neste besøk er berammet til: <mnd-årstall >

KUNDE	
Kunde	Radøy Kommune - Teknisk etat
Avtalenavn	Radøy Kommune - Bø Barnehage - Serviceavtale
Adresse (Bygg)	Nordbøvegen 67
Postnr. / sted	5937 BØVÅGEN
Kontaktperson (Bygg)	Yngve Kaarstad
GK INNEKLIMA AS	
Ordrenummer (GK)	6168601
Kontaktperson - KAM (GK)	Harald Mikal Husebø
Telefon	47269733
Utførende hos GK	Geir Helge Sagstad
BYGGINFORMASJON	
Energikarakter [A-G]	
Oppvarmingskarakter [1-5]	
Energimerke	
Energimerke gyldig til	
Energivurdering gyldig til	

Deres serviceavtale inneholder følgende fag:

					
Ventilasjon	Kulde	Elektro	Byggautomasjon	Rør / vann	Energi
X					



AVTALEOMFANG

Avtalen omfatter følgende systemer

Systemnr/tjeneste	Betjener	Plassering	Installert	Tilstandsgrad	Konsekvensgrad
36.29 Bø Barnehage Nordigarden	Barnehage avd Sørigarden	Loft Inngang 63 A	2011	1	1
36.30 Bø Barnehage Sørigarden	Barnehage Avd Nordigarden	Loft Inngang 63D	2011	1	1
36.31 Bø Barnehage	Barnehage Murbygg	Kott bak spiserom/Kjøkken	2014	1	1

Tilstandsgrad	Beskrivelse	Konsekvensgrad	Beskrivelse
0	Ingen symptomer	0	Ingen konsekvenser
1	Svake symptomer	1	Små konsekvenser
2	Middels kraftige symptomer	2	Middels store konsekvenser
3	Kraftige symptomer	3	Store konsekvenser

Tilstandsgrad 3

Store eller alvorlige avvik på systemet, er i behov av umiddelbare tiltak.

Tilstandsgrad 2

Systemet er meget slitt, har betydelig skade eller kraftig nedsatt funksjon i forhold til referansenivået. Konsekvenser kan være nødvendig skade og lokale tiltak.

Tilstandsgrad 0-1

Tilstanden motsvarer ett valgt referansenivå eller bedre. Systemet har normal slitasje og vedlikeholdes.

AVVIK

Reg. dato	Systemnr/tjeneste	Beskrivelse	Tiltak	Status	Budsjettpris (eks. mva)
28.09.2018	36.29 Bø Barnehage Nordigarden	Defekt TL temperaturløper. (Rødt lys på kontroller indikerer dette) Fikk ny i 2017 og den er ikke montert.	Ny tempføler ble levert driftepersonel i 2017 med avtale om at denne kunne de bytte selv. Denne er ennå ikke montert Bytte føler	Tilbud gitt	2 000,00

OPPSUMMERING

Vi har gjennomført avtalt service på anlegg i henhold til avtalens oppdragsbeskrivelse. Anlegg som ikke er rapportert med avvik er funnet i orden i forhold til tiltenkt funksjon

Med vennlig hilsen
GK INNEKLIMA AS

Harald Mikal Husebø
Prosjektleder
E-post: harald.husebo@gk.no
Mobil: 47269733

