



NGIB
Brannforebyggjande avdeling
 5914 ISDALSTØ

TELEFON 56 37 50 00
 TELEFAKS 56 37 51 09

Arkiv: 2015
 Saksmappe: 2
 Sakshandsamar: Ole Johan Ingebrigtsen
 Dato: 20.02.2015

Austebygd skule
 v/Torunn Hovden
 Sletta
 5939 Sletta

TILSYNSRAPPORT

Austebygd skule

I medhald av "Brann og eksplosjonsvernloven" av 14.06.2002, § 13, med tilhøyrande "forskrift om brannforebyggjande tiltak og tilsyn" av 26.06.2002, (Førebyggjandeforskrifta, FOBTOT) samt "Forskrift om systematisk Helse, Miljø og Sikkerhetsarbeid i virksomheter" (HMS-forskrifta) av 01.01.1997, vart det utført tilsyn ved:

Objekt	Type objekt	Objekt id	Gnr/bnr
Austebygd skule	A41	80	100/1
Adresse	Postnummer	Stad	
Sletta	5939	Sletta	
Eigar	Førre tilsyn	Dato gjennomført tilsyn	
	24.10.2011	21.10.2014	

For objektet/verksemda møtte:
Brannvernleiar: Torunn Hovden
Eigar:
Verksemd:

Frå tilsynsmyndigheit møtte:
Branninspektør: Ole Johan Ingebrigtsen
Branninspektør:

Innleiing

Formålet med tilsynet er å vurdere om eigar og verksemda arbeider systematisk med branntryggleiken. Det vert lagt vekt på områder som er omtala i Internkontrollforskrifta § 5 og Førebyggjande forskrifta kap. 2 og 3. Formålet er og å få eit inntrykk av korleis internkontrollarbeidet vert administrert og praktisert ved verksemda.

TILBAKEMELDING

Det skal gjevast tilbakemelding på denne rapporten innan 1 måned etter at den er motteken. Sjå siste del av rapporten.

Brannvernleiar sender kopi til eigar, brukarar og verneombod

Vurdering og merknader til tryggleiken ved Austebygd skule:

Generelt

Det brannførebyggjande arbeidet fungerer framleis godt ved Austebygd skule. Brannvernleiar har gode rutinar og planar for korleis det brannførebyggjande arbeidet skal føregå.

Dokumentasjon av bygget

Det manglar oppdaterte teikningar etter ombygging.

Ettersyn og vedlikehald

Vert gjennomført og dokumentert.

Øving og opplæring

Vert gjennomført og dokumentert.

Instruksar og planar

Er ok.

HMS systemet

Fungerar godt.

DEFINISJONAR

Avvik:	Å overtre krav fastsett i eller i medhald av helse-, miljø- og sikkerheitslovgjevinga.
Avvik frå:	Heimel i brann og eksplosjonsvern lova, førebyggjande forskrifta og HMS-forskrifta.
Kommentar:	Utfyllande opplysningar om avvik eller opplysningar som kan vera nyttig for mottakar.
Merknad:	Eit forhold tilsynsetaten meiner det er nødvendig å peike på for å ivareta Helse, Miljø og Tryggleik, som ikkje vert omfatta av definisjonen for avvik.

OBJEKTET HAR AVVIK SOM KAN GJE VARSEL OM PÅLEGG

Punkta under er peika på i tidlegare tilsynsrapport, og skal særskild skrivast om i tilbakemeldinga. Dersom punkta ikkje vert retta innan 3 md. frå dato på denne rapporten, vil Brannsjefen vurdere pålegg eller andre tiltak i samsvar med "lov om brannvern" § 37-40, samt § 42. Brannvernet kjem til å følgje opp denne saka med kontroll av tilhøva innan 6 md.. Desse punkta er:

Avvik 1 Dokumentasjonen av bygget er ikkje tilfredsstillande

Avvik 1: Dokumentasjon av bygget er ikkje tilfredsstillande

Avvik frå: Førebyggjande forskrifta § 2-1 og § 3-1

Kommentar: Det manglar:

- Oppdatert brannvernteikning etter ombygging.

KRAV OM YTTERLEGARE SIKRINGSTILTAK OG BEREDSKAP Brannvernlova § 14

Tilsynet avdekte ikkje forhold som krev ytterlegare tryggingstiltak eller beredskap utover kva som er angitt i Førebyggjandeforskrifta Kap 2, 3 og 4 jamfør brannvernlova § 14.

OPPSUMMERING

Ved oppsummeringsmøtet vart dei registrerte avvik gjennomgått. Ein vart einig om at eigar og brukar finn løysingar for å utbetre dei feil og manglar som er gjeve i rapporten.

Dersom det er avvik eller kommentarar i rapporten som De ikkje finn i samsvar med tilstanden i bygget eller verksemda er, ber vi dykk om å skrive dette i tilbakemeldinga. Treng De råd eller hjelp, ta kontakt med NGIB førebyggjande avdeling på Telefon 56 37 50 00. For meir informasjon om tilsynet eller avvika som er peika på, sjå rettleiinga til "Forskrift om forebyggende tiltak og tilsyn", (www.dsb.no)

Vidare gjer ein merksam på at dette branntilsynet ikkje er ein fullstendig kontroll, og at nemnde avvik og merknader (feil og manglar) ikkje er utfyllande. Det er eigar av brannobjektet si plikt å syte for at brannobjektet er bygd, utstyrt og vedlikehalde i samsvar med gjeldande lover og forskrifter, om førebygging av brann. Jf FOBTOT §2-1.

TILBAKEMELDING

I samsvar med "Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn", § 6-2, ber brannvesenet om ei skriftleg tilbakemelding (ein handlingsplan!) innan 1 md. etter at rapporten er motteke. Handlingsplanen skal innehalde opplysningar om korleis og når avvika vil bli retta, samt kven som er ansvarleg for gjennomføringa.

**Tilbakemeldinga skal sendast:
NGIB Førebyggjande avdeling
Dokumentsenteret,
Kvernhusmyrane 20
5914 ISDALSTØ**

Neste tilsyn vert gjennomført i 2015

Med førebyggjande helsing

**Brannsjef
i
Radøy kommune**

**Nordhordland og Gulen interkommunale
brannførebyggjande avdeling
N G I B**

Stein Ove Valdersnes


Ole Johan Ingebrigtsen