

**NGIB**

Førebyggande avdeling Brannvern
Rådhuset
5914 ISDALSTØ
Tlf: 56 37 50 00
FAKS: 56 37 51 09

| Direkte | Telefon | e-post |
|------------------------|-------------|--|
| Ole Johan Ingebrigtsen | 56 37 56 90 | liolin@lindas.kommune.no |
| Frode Langeland | 56 37 56 91 | lifrla@lindas.kommune.no |
| Gjert Holtan | 56 37 56 88 | hogj@lindas.kommune.no |
| Ann-Therese Strønen | 56 37 56 94 | Ann-Therese Stronen@lindas.kommune.no |

Radøyhallen

Radøy kommunev/Einar Færø
Radøyvegen 1690
5936 Manger

TILSYNSRAPPORT

Radøyhallen

I medhald av "Brann og eksplosjonsvernloven" av 14.06.2002, § 13, med tilhøyrande "forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn" av 26.06.2002, (Førebyggandeforskrifta, FOBTOT) samt "Forskrift om systematisk Helse, Miljø og Sikkerhetsarbeid i virksomheter" (HMS-forskrifta) av 01.01.1997, vart det utført tilsyn ved:

| | | | |
|---------------|--------------------|------------------|----------------|
| Objekt | Type objekt | Objekt id | Gnr/bnr |
| Radøyhallen | A 37 | 50 | 45/1 |

| | | |
|-----------------|-------------------|-------------|
| Adresse | Postnummer | Stad |
| Idrettsvegen 13 | 5936 | Manger |

| | | |
|---------------|---------------------|--------------------------------|
| Eigar | Førre tilsyn | Dato gjennomført tilsyn |
| Radøy kommune | 27/3-2014 | 21/8-2015 |

| | |
|--------------------------------------|---|
| For objektet/verksemda møtte: | Frå tilsynsmyndigheit møtte: |
| | Branninspektør: Ole Johan Ingebrigtsen |

Eigar: Einar Færø

Verksemد: Asgeir Nøttveit



NGIB

Førebyggande avdeling Brannvern
Rådhuset
5914 ISDALSTØ
Tlf: 56 37 50 00
FAKS: 56 37 51 09

| Direkte | Telefon | e-post |
|------------------------|-------------|--|
| Ole Johan Ingebrigtsen | 56 37 56 90 | liolin@lindas.kommune.no |
| Frode Langeland | 56 37 56 91 | lifrla@lindas.kommune.no |
| Gjert Holtan | 56 37 56 88 | hogj@lindas.kommune.no |
| Ann-Therese Strønen | 56 37 56 94 | Ann-Therese Stronen@lindas.kommune.no |

Innleiing

Formålet med tilsynet er å vurdere om eigar og verksemda arbeider systematisk med branngryggleiken. Det vert lagt vekt på områder som er omtala i Internkontrollforskrifta § 5 og Førebyggjande forskrifta kap. 2 og 3. Formålet er også å få eit inntrykk av korleis internkontrollarbeidet vert administrert og praktisert ved verksemda.

TILBAKEMELDING

Det skal gjevast tilbakemelding på denne rapporten innan 1 månad etter at den er motteken. Sjå siste del av rapporten.

Brannvernleiar sender kopi til eigar, brukarar og verneombod

Vurdering og merknader til tryggleiken ved «Tilsynsnavn»:

Generelt

Det er ikkje komen tilbakemelding på førre tilsynsrapport. Det er no viktig at Radøy kommune får til ein løysning på korleis det brannførebyggjande arbeidet skal organiserast ved Radøyhallen.

Dokumentasjon av bygget

Mangler framleis dokumentasjon etter ombygging.

Ettersyn og vedlikehald

Vert gjennomført og dokumentert.

Øving og opplæring

Det er ikkje dokumentert gjennomført øving og opplæring innan brann.



NGIB

Førebyggande avdeling Brannvern
Rådhuset
5914 ISDALSTØ
Tlf: 56 37 50 00
FAKS: 56 37 51 09

| Direkte | Telefon | e-post |
|------------------------|-------------|--|
| Ole Johan Ingebrigtsen | 56 37 56 90 | liolin@lindas.kommune.no |
| Frode Langeland | 56 37 56 91 | lifrla@lindas.kommune.no |
| Gjert Holtan | 56 37 56 88 | hogj@lindas.kommune.no |
| Ann-Therese Strønen | 56 37 56 94 | Ann-Therese Stronen@lindas.kommune.no |

DEFINISJONAR

| | |
|-------------------|---|
| Avvik: | Å overtre krav fastsett i eller i medhald av helse-, miljø- og sikkerheitslovgjevinga. |
| Avvik frå: | Heimel i brann og eksplosjonsvern lova, førebyggjande forskrifter og HMS-forskrifter. |
| Kommentar: | Utfyllande opplysningar om avvik eller opplysningar som kan vera nyttig for mottakar. |
| Merknad: | Eit forhold tilsynsetaten meiner det er nødvendig å peike på for å ivareta Helse, Miljø og Tryggleik, som ikkje vert omfatta av definisjonen for avvik. |

VARSEL OM PÅLEGG

Avvika som er særskild markert under denne teksten har vore peika på i tidlegare tilsynsrapport, og er ikkje retta etter fleire tilsyn. NGIB Førebyggjande avdeling sender no desse punkta over til Brannsjefen i kommunen, som vil vurdere varsel om pålegg etter "lov om brannvern" §§37-40 samt §42. Desse punkta er:

- Avvik 1 Dokumentasjonen av bygget er ikkje tilfredsstillande**
- Avvik 2 Krava til brannteknisk utforming og utstyr i bygget er ikkje oppfylt**
- Avvik 3 System for eller utføring av kontroll, ettersyn og vedlikehald er ikkje tilfredsstillande.**
- Avvik 4 HMS/Internkontroll systemet er ikkje tilfredsstillande**
- Avvik 5 Brannvernleiar har ikkje tilfredsstillande kvalifikasjonar**
- Avvik 6 System for eller gjennomføring av brannøving og opplæring er ikkje tilfredsstillande**
- Avvik 7 Branninstruksane/planane er ikkje tilfredsstillande**



NGIB

Førebyggande avdeling Brannvern
Rådhuset
5914 ISDALSTØ
Tlf: 56 37 50 00
FAKS: 56 37 51 09

| Direkte | Telefon | e-post |
|------------------------|-------------|--|
| Ole Johan Ingebrigtsen | 56 37 56 90 | liolin@lindas.kommune.no |
| Frode Langeland | 56 37 56 91 | lifrla@lindas.kommune.no |
| Gjert Holtan | 56 37 56 88 | hogj@lindas.kommune.no |
| Ann-Therese Strønen | 56 37 56 94 | Ann-Therese Stronen@lindas.kommune.no |

Avvik 1: Dokumentasjon av bygget er ikke tilfredsstillende ...

Avvik fra: Førebyggjande forskrifter § 2-1 og § 3-1

Kommentar: Det manglar:

- Ferdigattest/bruksløyve og/eller anna bygg og branndokumentasjon
- Brannvernteikning
- Brannteknisk prosjektering.

Då det ikke ligg føre tilfredsstillende dokumentasjon av bygget lyt eigar snarast få dette på plass. Utan slik dokumentasjon kan ikke brannvernet kontrollere bygget.

Avvik 2: Krava til brannteknisk utforming og utstyr i bygget er ikke oppfylt ...

Avvik fra: Førebyggjande forskrifter § 2-1.

Kommentar:

Bygget er ikke bygd i samsvar med ferdigattest og/eller Føresetnadar for bygget:

- Branncellebegrensande dørar eller veggar er ikke tilfredsstillande: Ventilasjonrom ved ungdomsklubben er ikke bygga som ein eigen branncelle.

Avvik 3: System for eller utføring av kontroll, ettersyn og vedlikehald er ikke tilfredsstillande ...

Avvik fra: Førebyggjande forskrifter § 3-1, § 2-4 og HMS-forskrifta § 5, 2. ledd pkt 7

Kommentar:

Det manglar eigenkontroll (brannvernunde) på:

- Branncellebegrensande bygningsdelar



NGIB

Førebyggande avdeling Brannvern
Rådhuset
5914 ISDALSTØ
Tlf: 56 37 50 00
FAKS: 56 37 51 09

| Direkte | Telefon | e-post |
|------------------------|-------------|--|
| Ole Johan Ingebrigtsen | 56 37 56 90 | liolin@lindas.kommune.no |
| Frode Langeland | 56 37 56 91 | lifrla@lindas.kommune.no |
| Gjert Holtan | 56 37 56 88 | hogi@lindas.kommune.no |
| Ann-Therese Strønen | 56 37 56 94 | Ann-Therese Stronen@lindas.kommune.no |

Avvik 4: HMS/Internkontroll systemet er ikkje tilfredsstillande

[...](#)

Avvik frå: Førebyggjande forskrifta § 2-2, 3-1, HMS-forskrifta § 5, 2. ledd pkt 4, 5, 6, 7 og 8

Kommentar: Det manglar:

- Risikoanalyse
- Overordna HMS – mål, og/eller delmål for brannvernarbeidet
- Systematisk overvaking og gjennomgang av HMS – brannvernarbeidet for å sikre at dette fungerer

Avvik 5: Brannvernleiar har ikkje tilfredsstillande kvalifikasjonar

[...](#)

Avvik frå: Førebyggjande forskrifta § 3-2 og § 3-1 HMS-forskrifta § 5, 2. ledd pkt 1

Kommentar:

Det er ikkje utpeikt brannvernleiar på bygget.

Avvik 6: System for eller gjennomføring av brannøving og opplæring er ikkje tilfredsstillande

Avvik frå: Førebyggjande forskrifta § 3-1 og § 3-3 HMS-forskrifta § 5, 2. ledd pkt 2, 3 og 6.

Kommentar:

Det er ikkje gjennomført brannøving eller opplæring, dette skal gjennomførast straks, og dokumenteras.

Omfang og frekvens av brannøving og opplæring skal bestemmas ut i frå risikoen i verksemda.

Etter slik vurdering er gjort, skal det lagast ein plan for opplæring og øving, vidare skal ein gjennomføre øving etter denne planen, evaluere det som er gjort, og eventuelt rette planen/opplegget.



NGIB

Førbyggjande avdeling Brannvern
Rådhuset
5914 ISDALSTØ
Tlf: 56 37 50 00
FAKS: 56 37 51 09

| Direkte | Telefon | e-post |
|------------------------|-------------|--|
| Ole Johan Ingebrigtsen | 56 37 56 90 | liolin@lindas.kommune.no |
| Frode Langeland | 56 37 56 91 | lifrla@lindas.kommune.no |
| Gjert Holtan | 56 37 56 88 | hogj@lindas.kommune.no |
| Ann-Therese Strønen | 56 37 56 94 | Ann-Therese Stronen@lindas.kommune.no |

Avvik 7: Branninstruksane/planane er ikkje tilfredsstillande

...

Avvik frå: Førbyggjande forskrifa § 3-1 og § 3-4, HMS-forskrifta § 5, 2. ledd pkt 5 og 6

Kommentar: Det manglar:

- Intern branninstruks, kven gjer kva (denne øver vi etter)
- Instruks for branvernleiar
- Instruks for utleige

KRAV OM YTTERLEGARE SIKRINGSTILTAK OG BEREDSKAP Brannvernlova § 14

Tilsynet avdekte ikkje forhold som krev ytterlegare tryggingstiltak eller beredskap utover kva som er angitt i Førbyggjandeforskrifta Kap 2, 3 og 4 jamfør brannvernlova § 14.

OPPSUMMERING

Ved oppsummeringsmøtet vart dei registrerte avvik gjennomgått. Ein vart einig om at eigar og brukar finn løysingar for å utbetre dei feil og manglar som er gjeve i rapporten, og etablerer/held vedlike rutinar i samsvar med Førbyggjandeforskrifta og HMS-forskrifta.

Dersom det er avvik eller kommentarar i rapporten som De ikkje finn i samsvar med tilstanden i bygget eller verksemda er, ber vi dykk om å skrive dette i tilbakemeldinga. Treng De råd eller hjelp, ta kontakt med NGIB førbyggjande avdeling på Telefon 56 37 50 00. For meir informasjon om tilsynet eller avvika som er peika på, sjå rettleiinga til "Forskrift om forebyggende tiltak og tilsyn", (www.dsbs.no)

Vidare gjer ein merksam på at dette branntilsynet ikkje er ein fullstendig kontroll, og at nemnde avvik og merknader (feil og manglar) ikkje er utfyllande. Det er eigar av brannobjektet si plikt å syte for at brannobjektet er bygd, utstyrt og vedlikehalde i samsvar med gjeldande lover og forskrifter, om førebygging av brann. Jf FOBTOT §2-1.



NGIB

Førebyggende avdeling Brannvern
Rådhuset
5914 ISDALSTØ
Tlf: 56 37 50 00
FAKS: 56 37 51 09

| Direkte | Telefon | e-post |
|------------------------|-------------|--|
| Ole Johan Ingebrigtsen | 56 37 56 90 | liolin@lindas.kommune.no |
| Frode Langeland | 56 37 56 91 | lifrla@lindas.kommune.no |
| Gjert Holtan | 56 37 56 88 | hogi@lindas.kommune.no |
| Ann-Therese Strønen | 56 37 56 94 | Ann-Therese Stronen@lindas.kommune.no |

TILBAKEMELDING

I samsvar med "Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn", § 6-2, ber brannvesenet om ei skriftleg tilbakemelding (ein handlingsplan!) innan 1 md. etter at rapporten er motteke. Handlingsplanen skal innehalde opplysningar om korleis og når avvika vil bli retta, samt kven som er ansvarleg for gjennomføringa.

Tilbakemeldinga skal sendast:

**NGIB Førebyggjande avdeling
Dokumentsenteret,
Kvernhusmyrane 20
5914 ISDALSTØ**

Neste tilsyn vert gjennomført i 2016

Med førebyggjande helsing

Brannsjef

i

Radøy kommune

**Nordhordland og Gulen interkommunale
brannførebyggjande avdeling**

NGIB

Stein Ove Valdersnes

Stein Ove Valdersnes

Ole Johan Ingebrigt

Ole Johan Ingebrigtsen