

Utfordringar på Sletta – notat - spørsmål HPLT

Plassering Slamavskiller: Grunneigar av gnr 98, bnr 58 meiner det meste av den kommunale slamavskillaren står på hans grunn. Då slamavskillaren vart plassert var det naboeigedom som vart tilkjent erstatning.

Kommunen har opplyst til grunneigar av gnr 98, bnr 58 at feilen sjølv sagt skal rettast opp om det viser seg at det er gjort ein feil. Det er grunneigar som sjølv må få avklart og fastsett grensene mellom dei to eigedomane slik at fakta om plassering vert endeleg avklart.

Slamavskiller som flyt over: Frå den nye kommunale slamavskillaren og opp mot gravplassen ligg det både dren og avløpsleidning. Desse leidningane vart ikkje gjort noko med då det vart bygd nytt avløpsanlegg på Sletta . Det låg heller ikkje i planane den gongen at dei skulle vera med i prosjektet. I ettertid og etter ynskje frå grunneigar har desse leidningane vorte skifta ut. Arbeidet vart utført i to etappar slik at det no er ny leidning frå slamavskillaren og opp til fylkesvegen.

Ved ein feil vart dei to leidningane byta om slik at vatnet frå drensleidningen vart ført inn på slamavskillaren med konsekvens av at denne ved store nedbørsmengder flaut over. Dette er no utbetra og så langt etter det har utsleppet fungert .

Teknisk drift har vurdert forlenging av drensleidningen til djupare sjø, då vatnet inneheld avrenning frå hustandar på oppsida av vegen. Forlening av leidninga vert gjort i vår/sommar. Desse få hustandane har eigne slamavskillarar slik at ureininga som kjem herfrå ikkje er vesentleg.

Manger 09.03.17

Einar Færø