

Vedlegg 2 Bilder utfylling i sjø

Bilde 1: Viser hjørne av utfylling mot øst. Stein med tang er skjær som utfylling var avtalt til. Grunnen skrår herifra nedover. Bildet er tatt fra topp av støpt plate og ned mot sjø.



Bilde 2: Viser videre langs kaifront mot nordvest. Viser enden av fjell i strandlinje.



Bilde 3: Er tatt fra hjørne nordvest hos nabo og viser kaifront ut mot sjø. Bildet viser også at kaifront er uegnet for til-legging av båter. Min eiendom har grense ca. 2 meter fra hjørne mot flytebryggen oppe til venstre til hjørne (bilde 1)



Min
eiendom

Bilde 4 og 5: Viser kaifront. Bildene er tatt fra motsatt side av bilde 3.

