



FISKENETT AS
Toskavegen 230
5936 Manger

Bergen, 25. april 2018

Deres ref.:
Hugo Ulvatn

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2018/3714
Saksbehandler:
Britt Solheim

Rapport fra tilsyn ved Fiskenet AS Rapportnummer: 2018.096.I.FMHO

Deltakere ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Hugo Ulvatn
Kjetil Smith
Janne M. Ohr
Hilde Floen Westrum
Robert Aulie-Lytro

Fra tilsynsetatene:

Arbeidstilsynet: Bente Kristin Englund
EI-tilsynet: Knut Løtvedt
Fylkesmannen i Hordaland: Britt Solheim

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra tilsyn ved Fiskenet AS den 17.04.2018. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Det ble gitt 4 avvik under tilsynet.

Avvik:

- Virksomhetens kartlegging av farer og problemer relatert til helse, miljø og sikkerhet er mangelfull
- Virksomhetens vurdering av risiko på bakgrunn av kartlagte farer og problemer relatert til helse, miljø og sikkerhet er mangelfull
- Virksomheten har ikke tilfredsstillende rutiner for å rette opp og forebygge overtredelser av krav
- Virksomhetens systematiske arbeid med risiko er mangelfull

Anmerkninger:

Ingen forhold ble anmerket under tilsynet.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

Britt Solheim
kontrollør

Sissel Storebø
senioringeniør

Kopi til:

- Radøy kommune
- DLE v/ BKK Elsikkerhet AS
- Arbeidstilsynet

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: FISKENETT AS	
Organisasjonsnr.: 971687320	Eies av: 911654466
Bransjenr. (NACE-kode): 13.940 - Produksjon av tauverk og nett	

Kontrollert enhet

Navn: Fiskenet AS	Anleggsnr.: 1260.0008.01
Kommune: Radøy	Fylke: Hordaland
Anleggsaktivitet: Notvaskerier	
Tillatelse gitt:	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Dette tilsynet er en del av tilsynsetatenes fellesaksjon som finner sted annet hvert år.

Fellesaksjonen 2018 er et samarbeid mellom Arbeidstilsynet, Miljødirektoratet, Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Fylkesmannen (Miljøvern avdelingen), Brannvesenet og EL-tilsynet.

Hensikten med tilsynet er å kontrollere om virksomheten har en helhetlig oversikt over risikofaktorene og har handlingsplaner for å redusere risikoen knyttet til disse.

Hjemmel for gjennomføringen av tilsynet:

- forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensingsloven)
- lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 18-1
- lov om tilsyn med elektrisk anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) § 5

Tilsystema

- Kartlegging av farer og problemer
- Vurdering av risiko
- Planer og tiltak
- Rutiner for å hindre brudd på regelverket

Rapporten er en fellesrapport på vegne av de 3 deltagende etatene, jf. side 1.

Rapporten omhandler avvik som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta helse-, miljø og sikkerhet, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter tilsynet

Fiskenett AS plikter snarest å rette opp avvikene som er beskrevet i denne rapporten. Fylkesmannen, som ledende etat for denne inspeksjonen, følger opp tilsynet på vegne av alle de deltagende HMS-etatene. Fiskenett AS sin tilbakemelding på oppretting av avvikene skal sendes til Fylkesmannen i Hordaland. Fylkesmannen vil så, på vegne av og i samarbeid med de andre HMS-etatene som deltok på tilsynet, gi en tilbakemelding til Fiskenett AS på virksomhetens tiltaksredegjørelse.

For at de deltagende HMS-etatene skal kunne avslutte saken, må Fiskenett AS innen **1. september 2018**, sende en skriftlig redegjørelse til Fylkesmannen som viser hvordan avvikene er rettet. Vi ber også om at virksomheten samtidig sender inn en kort redegjørelse for hvordan anmerkningen er vurdert, eventuelt hvordan den vil bli fulgt opp.

Vi ber om at dere må stile svarbrevet eller e-post (fmhopostmottak@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Hordaland v/Britt Solheim.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 15. mars 2018. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Fiskenett AS bli ilagt et gebyr på kr 5 200,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 5 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Hordaland. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Hordaland (jf. offentlighetsloven).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomhetens kartlegging av farer og problemer relatert til helse, miljø og sikkerhet er mangelfull

Avvik fra: Internkontrollforskriften § 5, 2. ledd punkt 6 (om risikovurderinger)

Kommentarer:

Internkontrollen skal sikre at virksomheten kjenner til det regelverket som gjelder for virksomheten, og at den har nødvendige rutiner som sikrer at kravene stilt i regelverket overholdes. Internkontrollforskriften gir bestemmelser om hva HMS-arbeidet skal inneholde, og hva som skal dokumenteres skriftlig. Virksomheten må derfor kartlegge farer og problemer, vurdere risiko, planlegge og prioritere nødvendige tiltak og følge tiltakenes effekt.

Fiskenett AS har en internkontroll som omfatter risikokartlegging, risikovurdering og rutiner. Virksomheten er i ferd med å implementere sin internkontroll inn i et nytt elektronisk system. Det ble likevel avdekket mangler ved tilsynet.

Avviket er basert på følgende:

Kommentarer fra Fylkesmannen:

Virksomheten ikke har kartlagt farer og problemer for ytre miljø i internkontrollen.

Kommentarer fra det lokal el-tilsynet, DLE v/ BKK Elsikkerhet AS:

Virksomheten kunne ikke vise til at det er foretatt kartlegging av elektrisk anlegg med utstyr.

Kommentarer fra Arbeidstilsynet:

Virksomheten har ikke kartlagt ergonomiske forhold og faren for belastninger ved alle arbeidsstasjonene.

Avvik 2

Virksomhetens vurdering av risiko på bakgrunn av kartlagte farer og problemer relatert til helse, miljø og sikkerhet er mangelfull

Avvik fra: Internkontrollforskriften § 5, 2. ledd punkt 6 (om risikovurderinger)

Kommentarer:

Risiko innenfor HMS-området uttrykkes ved sannsynlighet for og konsekvenser av uønskede hendelser/tilstander i forhold til mennesker, miljø eller materielle verdier.

Virksomheten må ha et klart bilde av risiko, for å kunne iverksette nødvendige tiltak for å etablere et akseptabelt risikonivå.

Avviket er basert på følgende:

Kommentarer fra Fylkesmannen: Risikovurdering av tema innen ytre miljø manglet i virksomhetens risikovurdering.

Kommentarer fra det lokal el-tilsynet, DLE v/ BKK Elsikkerhet AS:

Virksomheten kunne ikke vise til at det er foretatt risikovurdering av elektrisk anlegg med utstyr.

Kommentarer fra Arbeidstilsynet:

Virksomheten kunne ikke vise til at det er gjennomført en fullstendig risikovurdering av ulike arbeidsmiljøbelastninger knyttet til de ulike arbeidsoperasjonene.

Avvik 3:

Virksomheten har ikke tilfredsstillende rutiner for å rette opp og forebygge overtredelser av krav

Avvik fra: Internkontrollforskriften § 5, 2. ledd punkt 7 (om rutiner)

Kommentarer:

For de farer og problemer som virksomheten mener innebærer en uakseptabel risiko, skal det lages en handlingsplan med tiltak for å redusere risikoen.

Virksomheten skal utarbeide rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overskridelser av krav som er fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Kravet til systematikk betyr at virksomheten skal videreutvikle og skape helhet i rutiner og prosedyrer som finnes. Skriftlige arbeidsrutiner, instruksjoner o. l. må systematiseres slik at de kan tas i bruk og inngå i internkontrollen.

Avviket er basert på følgende:

Kommentarer fra Fylkesmannen:

Skriftlige rutiner for gjennomføring av blant annet substitusjon av kjemikalier manglet ved tilsynet. Virksomheten kunne heller ikke legge fram dokumentasjon på at substitusjonsvurderinger er gjennomført.

Rutine for kjemikaliehåndtering, herunder lagring og levering av kjemikalieavfall kunne ikke framvises ved tilsynet. Virksomhetens rutine for avfallshåndtering må oppdateres med informasjon som viser hvordan virksomheten i dag deklarerer farlig avfall via nettstedet avfalldeklarerer.no.

Virksomhetens avvikssystem inneholder avvik som innbefatter tema som el- sikkerhet og personer, men avvik for ytre miljø mangler. Virksomhetens skriftlige rutiner og hvor disse var lagret er ikke kjent for alle ansatte.

Kommentarer fra det lokal el-tilsynet, DLE v/ BKK Elsikkerhet AS:

Virksomheten kunne ikke vise fram el-sikkerhetsrutine for virksomhetens elektriske anlegg med utstyr.

Virksomheten hadde i dag rutine for årlig fagkyndig kontroll av det elektriske anlegget. En kartlegging og risikovurdering bør avdekke om det er tilstrekkelig, eller om det i tillegg bør utarbeides en sjekklister der en kan foreta en egenkontroll av det elektriske anlegget.

Avvik 4

Virksomhetens systematiske arbeid med risiko er mangelfullt

Avvik fra: Internkontrollforskriften § 5, 2. ledd punkt 8

Kommentarer:

Risikovurderingen skal revideres jevnlig i samarbeid med de ansatte, slik at den til enhver tid er tilpasset virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse.

Fylkesmannen påpeker på vegne av de 3 deltagende HMS-etatene, at virksomheten ikke har rutine for systematisk gjennomgang av internkontrollen. Arbeidet med internkontrollen er ikke godt nok kjent blant de ansatte.

7. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under tilsynet.

8. Andre forhold

Fiskenett AS er i gang med å overføre virksomhetens internkontroll til et nytt elektronisk system. Det ble tatt i bruk i desember 2017.

Fiskenett AS driver ikke lenger med notvask og notimpregnering for oppdrettsnæringen. I dag består driften i hovedsak av produksjon av notlin og bøting av nøter til fiskeflåten. Nøtene blir preparert med forskjellige impregneringsstoffer, blant annet tjærestoff. De største nøtene kan være 900 meter lange og 200 meter dype med en vekt på 50-60 tonn. Virksomheten har ikke utslipp til vann fra sine prosesser.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:

- Bedriftens internkontroll, herunder risikokartlegging, risikoanalyse og rutiner

10. Informasjon til virksomheten

Brosjyrer/infoark utdelt:

- Avviksbehandling: Det er bedre å lære av en feil enn å gjenta den
- Gebyr ved kontroll (TA-2608)
- Håndtering av farlig avfall (M284)
- Kontroll med risiko gir gevinst