







Dato: 24.10.2018

Service rapport for besøk 1 av 1, utført i 2018

Neste besøk er berammet til: **September 2019**

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| KUNDE | |
| Kunde | Radøy Kommune - Teknisk etat |
| Avtalenavn | Radøy Kommune - Prestmarka Barnehage |
| Adresse (Bygg) | Radøy |
| Postnr. / sted | 5936 MANGER |
| Kontaktperson (Bygg) | Einar Færø |
| GK INNEKLIMA AS | |
| Ordrenummer (GK) | 20001489 |
| Kontaktperson - KAM (GK) | Harald Mikal Husebø |
| Telefon | 47269733 |
| Utførende hos GK | Geir Helge Sagstad |
| BYGGINFORMASJON | |
| Energikarakter [A-G] | |
| Oppvarmingskarakter [1-5] | |
| Energimerke | |
| Energimerke gyldig til | |
| Energivurdering gyldig til | |

Deres serviceavtale inneholder følgende fag:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| Ventilasjon | Kulde | Elektro | Byggautomasjon | Rør / vann | Energi |
| X | | | | | |



AVTALEOMFANG

Avtalen omfatter følgende systemer

| Systemnr/tjeneste | Betjener | Plassering | Installert | Tilstandsgrad | Konsekvensgrad |
|-------------------------------|-----------|-------------------------|------------|---------------|----------------|
| 36.18.00/Prestmarka Barnehage | Barnehage | I eget vifterom på loft | 2007 | 1 | 1 |

| Tilstandsgrad | Beskrivelse | Konsekvensgrad | Beskrivelse |
|---------------|----------------------------|----------------|----------------------------|
| 0 | Ingen symptomer | 0 | Ingen konsekvenser |
| 1 | Svake symptomer | 1 | Små konsekvenser |
| 2 | Middels kraftige symptomer | 2 | Middels store konsekvenser |
| 3 | Kraftige symptomer | 3 | Store konsekvenser |

Tilstandsgrad 3

Store eller alvorlige avvik på systemet, er i behov av umiddelbare tiltak.

Tilstandsgrad 2

Systemet er meget slitt, har betydelig skade eller kraftig nedsatt funksjon i forhold til referansenivået. Konsekvenser kan være unødvendig skade og lokale tiltak.

Tilstandsgrad 0-1

Tilstanden motsvarer ett valgt referansenivå eller bedre. Systemet har normal slitasje og vedlikeholdes.

AVVIK

| Reg. dato | Systemnr /tjeneste | Beskrivelse | Tiltak | Status | Budsjettpris (eks. mva) |
|------------|--------------------|---|-----------------------------------|-------------|-------------------------|
| 13.09.2018 | 36.18.00 | Lagerlyd fra TL vifte. ZZ 6206 C3 og ZZ 6205 C3. Bør vurdere om det skal byttes på begge motorer siden driftstiden er den samme. Begge frekvens omformere går i feil etter strømstans og må resettes på styrestrøm. Mangler autoreset. Se bildevedlegg. | Lager bør byttes på begge viftene | Tilbud gitt | 8 000,00 |

OPPSUMMERING

Vi har gjennomført avtalt service på anlegg i henhold til avtalens oppdragsbeskrivelse. Anlegg som ikke er rapportert med avvik er funnet i orden i forhold til tiltenkt funksjon.

Med vennlig hilsen
GK INNEKLIMA AS

Harald Mikal Husebø
Prosjektleder
E-post: harald.husebo@gk.no
Mobil: 47269733

