



Dato:  
05.12.2014

Saks nr.  
136190

Radøy Kommune  
Radøyvegen 1690

5936 MANGER

## Forhåndsvarsel Rapport fra kontroll utført den 28.10.2014.

Vedlagt følger rapport fra kontroll av ditt elektriske anlegg.

Rapporten beskriver de feil og mangler som ble funnet. Kontrollrapporten angir også hvilke forskriftsmessige krav som dermed ikke er oppfylt. Arbeid i fast installasjon skal utføres av registrert elektroinstallatør.

Med bakgrunn i de feil og mangler som ble avdekket under kontrollen, forhåndsvarsles du om at Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) vurderer å treffe vedtak med plikt til å rette de feil og mangler som fremgår av vedlagte tilsynsrapport av 28.10.2014. Ved et eventuelt vedtak, vil det samtidig bli satt en frist for når retting skal være utført.

**Rettes de påviste feil og mangler innen 05.03.2015, vil saken bli avsluttet og vedtak vil ikke bli fattet.**

Bekreftelse med tilfredsstillende dokumentasjon sendes til [elsikkerhet@bkk.no](mailto:elsikkerhet@bkk.no) eller postadresse BKK Elsikkerhet AS, postboks 7050, 5020 Bergen. Bekreftelse kan også oversendes fra utførende elektroinstallatør.

Du har rett til å uttale deg i sakens anledning, jf. forvaltningsloven § 16. Frist for å komme med eventuelle kommentarer, er 05.03.2015.

Dersom du unnlater å benytte deg av retten til å uttale deg, vil DLE legge til grunn de opplysninger som står i kontrollrapporten i den videre saksbehandlingen.

Du har rett til å gjøre deg kjent med sakens dokumenter, jf. Forvaltningsloven §§ 18 – 19.

Kontrollen ble utført i henhold til lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 3 og forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 7.

Du kan ta kontakt med BKK Elsikkerhet AS, på telefon 55 12 95 00 eller på epost [elsikkerhet@bkk.no](mailto:elsikkerhet@bkk.no) vedrørende saken.

Med hilsen

BKK Elsikkerhet AS  
  
Oddvar Hopland  
Mob. 916 61 268  
[oddvar.hopland@bkk.no](mailto:oddvar.hopland@bkk.no)

Oddvar Hopland  
Saksbehandler

Vedlegg: Kontrollrapport.

Postadresse:  
BKK Elsikkerhet AS  
Postboks 7050  
5020 BERGEN

Besøksadresse:  
Kokstadvegen 37  
BERGEN

Telefon: 55 12 95 00  
Telefax: 55 12 70 01  
E-post: [elsikkerhet@bkk.no](mailto:elsikkerhet@bkk.no)  
Web: [www.bkk.no](http://www.bkk.no)

Org.nr: 994 302 299

Radøy Kommune Radøyvegen 1690  5936 MANGER
---

Målepunktid. 27063096	Målernr. 9536677	Sakstype Teknisk kontroll
--------------------------	---------------------	------------------------------

Bruker/Anleggsadresse/Beskrivelse  Radøy Kommune Solhallvegen 1 5936 MANGER Manger helsehus
--

<b>RAPPORT</b> Rapporten beskriver de feil og mangler som ble funnet ved kontroll. Kontrollen er utført i samsvar med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps krav til offentlig kontroll. Det kan ikke utelukkes at anlegget har flere feil/mangler enn det som fremgår av kontrollrapporten.  <b>Melding om rettingsarbeidet slik det er utført punkt for punkt i henhold til rapporten, påføres rapporten og sendes i retur.</b>
---

## Rapport

Det ble ved systemrettet kontroll den 28.10.2014 funnet følgende feil/mangler:

### MANGER HELSEHUS

*Kontroll av elektrisk anlegg i manger Helsehus i forbindelse med revisjon av Radøy Kommune sitt internkontrollsystem for drift og vedlikehold av elektrisk anlegg med utstyr. Kontrollen er utført som visuell stikkprøvekontroll i deler av bygningsmassen. Odd Matre var med som representanter fra kommunen.*

- Hovedtavle**  
Utstyr / anleggsdel var ikke merket i tilstrekkelig grad for å kunne identifiseres og/eller unngå fare. jfr Fel §9, §32, FSE §6, §7  
*Hovedtavle var ikke tilfredsstillende klassifisert og merket med hensyn til tilkomst og betjening (usakkyndig /sakkyndig / instruert). Tiltak iverksettes (verifisere merking for betjening etter tavlens utforming, berøringsbeskyttelse og enhetlig låsesystem).*
- Hovedtavle**  
Installasjonen var ikke merket i tilstrekkelig grad for å kunne identifiseres og/eller unngå fare. Jf. fel §10, §16, §23, §32 og Fse §19  
*Elektrisk anlegg er av en slik størrelse og kompleksitet at det kreves bedre oversikt med hensyn til hovedtavle, stige kabler og undersentraler i byggingene ellers. Oppgradering og entydig merking av tavler, overlaster for undersentraler og enlinjeskjema (stigeledningsskjema el.l.) i hver tavle / undersentral kan gi bedre oversikt.*
- Hovedtavle**  
Merking var ikke i samsvar med sikringskurser/vern. Jf.fel § 32  
*Kurskjema / merking må oppdateres med hensyn til stedsangivelse etc.*

RETTELSE ER UTFØRT AV:	Isolasjonsmotstand ved tilsyn:  M Ω	Isolasjonsmotstand etter utbedring:  ..... M Ω	<b>Frist:</b>  <b>se vedlagt brev</b>
Dato	Underskrift montør	Kontroll utført av: Oddvar Hopland	
Dato	Stempel og underskrift registrert faglig ansvarlig	29.10.2014 Date	
		Underskrift  Oddvar Hopland Mob. 916 61 268 oddvar.hopland@bkk.no	