

**Rapport
Avløpsledning
Hordabø Skule**

Radøy Kommune

Radøyvegen 1690

5936 MANGER

05.12.14

Vedr: Rørinspeksjon av overvannsledninger på Hordabø Skule

Spylt og slamsugd rør og sandfang.

Filmet fra SF 1 til gren fra SF 2: 110mm Plast. Ingen synlige skader. Røret er nå tomt for pinner, slam og grus.

Filmet fra SF 2 til OV 1: 110mm Plast. Rørstrekket har vannfylling, dårlig fall, små punktdeformasjoner og et lite hull. Spylt og slamsugd ut mye grus og pinner

Anbefaler å sette dykk på røret ut av SF 1. Bygge om SF 2 til sandfang med dykk

Vitek Service AS takker for oppdraget

Vedlegg: Dvd og rapport.

Vennlig hilsen

Øystein Arefjord og Eivind Sekse